



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	06 May 2022, 11:34:28
Transaction Number	96609868 (CC10008)	Queue Number	312309



Chassis Number	KMHSM81EXEU020211
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Hyundai
Model	Santa Fe
Model Year	2014
Color	White
Mileage	108124 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	6
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Interior Condition		الحاله الداخليه
01.A AC Condition	OK	المكيف
02 Body		جسم المركبة
02.A Trunk	PORTION REPAIRED,REPAINTED	صندوق
02.B Fenders	REPAINTED,PORTION REPAIRED	مدكار
02.C Paint	BODY PORTION REPAIRED , REPAINTED & MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
03 Tires and Rims Condition		الاطارات
03.A Front Tyre	BOTH SIDE 2021	الاطار الامامي
03.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2021	الاطار الخلفي
04 Transmission Condition		الجير
04.A Gear Box Mount	MOUNT RUBBER CRACKED	كرسي الجير
04.B Propeller Shaft	REFITTED	ناقل الحركة
04.C Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
04.D Visual Gear Box Condition	OIL LEAK	حالة الجير النظرى
05 Steering Condition		المقود

DEFECT	REMARKS	
05.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
06 Suspension System		ممتص الصدمات
06.A Arms	FRONT LOWER ARM BUSH CRACKED	ازرع
07 Engine Condition		المحرك
07.A Visual Engine Condition	OIL LEAK	حالة المحرك النظري
08 Chassis Condition		الشاسي
08.A Chassis	OK	الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.