CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2903234
Transaction Date	26 Oct 2026, 11:28:16
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	71915593 (CC10008) (CC10008)



Vehicle Details

Chassis Number	MR0FX22G38*******
Specification	GCC Specification
Make	Toyota
Model	Hilux
Model Year	2008
Color	White
Mileage	N/A Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT,SCRATCHES PORTION RUSTY ,PORTION FADED	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Bumper	MISALIGN,REAR DAMAGED	دعامية
01.E Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.F Door Handle &Lock	FRONT LEFT SIDE DOOR NOT OPENING	مقابض الأبواب والأقفال
01.G Sign of front accident	FENDER FRAME ,RADIATOR SUPPORT ,BULKHEAD REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS FRAME RUSTY ,BULGE ,CRACK ,DAMAGED	الشاسيه
02.B Chassis Number	LEFT SIDE STICKER NOT CHECK	رقم القاعدة
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,PARTS GETTING RUSTY ,REFITTED	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	EXTRA COVER PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECK,PARTS GETTING RUSTY ,REFITTED	الحالة النظريه للجير
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	,BOTH SIDE 2017 EXPIRED CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2019 EXPIRED CRACK	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	RIGHT SIDE CRACK	الضوء الخلفي
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	GETTING RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Leaf Spring	BUSHES CRACK	
09.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
10.B Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودات
11 Interior Condition		الحاله الداخليه
11.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY ,SIGN OF WATER FLOODED ,INTERIOR DIRTY	اخري
11.B AC Condition	NOT CHECK	المكيف
11.C Dash Board	PORTION CRACK	لوحة القياده
11.D Odometer reading	NOT CHECK	قراءة عداد المسافات
11.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.F Gear Shifting Lever	GETTING RUSTY OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae