CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2997486
Transaction Date	16 Nov 2026, 15:08:33
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	97103442 (CC10009) (CC10019)



Vehicle Details

Chassis Number	JN8AY2NY8D*******
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Patrol
Model Year	2013
Color	White
Mileage	135860 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED,PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES,PORTION FADED,PORTION RUSTY	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	FLOOR CHASSIS THICK RUST PROOFED,NOT VISIBLE	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN.MODIFIED	دعامية
01.F Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.G Other	BODY SHAPE CHANGED	اخري
01.H Trunk	AUTO SWITCH NOT WORKING MELTED,NOT OPEN	صندوق
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS COMPLETELY THICK RUST PROOFED PORTION GETTING RUSTY	الشاسيه
02.B Chassis Number	RUST PROOFED, CLEAN FOR RECHECK PROPERLY	رقم القاعدة
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	OIL LEAK DRIPPING OPEN REFITTED, OILY DIRTY, WIRING OPEN LOOSE	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	COVER PORTION CRACKED	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	OIL LEAK OPEN REFITTED	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023 CRACKED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023 CRACKED	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Tail Light	LEFT SIDE PORTION CRACK	الضوء الخلفي
07.B Fog light	RIGHT SIDE NOT WORKING	كشاف الضباب
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Brake Pedal	GETTING SPONGY	دواسة الفرامل
09 Interior Condition		الحاله الداخليه
09.A Other	INETRIOR PARTS GETTING RUSTY	اخري
09.B AC Condition	OK	المكيف
09.C Dash Board	PORTION WORN OUT MELTED	لوحة القياده
09.D Sun Visor	RIGHT SIDE MISSING	حاجب الشمس

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae

استمارة المركبات
Vehicle Registration

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

راسب / Fail ✕

Certificate Number:	5 TAS 2026 30210882	رقم الشهادة:
Inspection Date:	18-11-2026	تاريخ الفحص:
Certificate Validity Date:	17-12-2026	صلاحية الفحص:
Certificate Print Date:	18-11-2026	تاريخ طباعة الشهادة:
Services:	Registration Test فحص التسجيل	الخدمات:
Vehicle Testing Partner:	Tasjeel تسجيل	شريك فحص المركبات:
Vehicle Testing Centre:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	مركز الفحص:
Total Time Taken:	11 min 13 sec	مدة الفحص:
Appointment Reference No.:	--	رقم موعد الفحص:

Start Time:	12:04	وقت البدء:
End Time:	12:15	وقت الانتهاء:
Lane:	02	رقم الحارة:
Token No.:	136	رقم التذكرة:
Attempt No.:	1	رقم المحاولة:
Number of Prints:	1	عدد مرات الطباعة:

Vehicle Details / بيانات المركبة

Change possession:	72307103	نقل حيازة:
Chassis No.:	JN8AY2NY8D9062355	رقم القاعدة:
Vehicle Type:	NISSAN نيسان	نوع المركبة:
Vehicle Model:	PATROL باترول	تفاصيل النوع:
Vehicle Class:	Light Vehicle مركبة خفيفة	فئة المركبة:
Body Type:	STATION استيشن.	نوع الهيكل:
Fuel Type:	Benzene بنزين	الوقود:
Color:	White ابيض	اللون:
Driving Direction:	--	اتجاه عجلة القيادة:
Dimensions(H x W x L):	-- x -- x --	الابعاد(أ x ع x ط):
Current Odometer Reading:	✕ 135860 Kms / كيلومتر	قراءة العداد الحالية:

Previous Odometer Reading:	282988 Kms / كيلومتر	قراءة العداد السابقة:
Origin:	Japan اليابان	بلد الصنع:
Gear Type:	Automatic أوتوماتيك	ناقل الحركة:
Engine No.:	VK56 882079Z	رقم المحرك:
Axles No.:	2	عدد المحاور:
No. of Doors:	5	عدد الأبواب:
G. V. W.:	2850 Kgs / كجم	الوزن الاجمالي:
Empty Weight:	2210 Kgs / كجم	الوزن فارغة:
Model Year:	2013	سنة التصنيع:
Horsepower:	400	قوة المحرك:
Cylinders:	8	عدد الأسطوانات:
No. of Seats:	8	عدد المقاعد:

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وإسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

شهادة فحص المركبة
Test Certificate

Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

نسبة أول اكسيد الكربون للبترول Vehicle on Petrol CO Reading	نسبة عدم التوازن ما بين الجهه اليمنى والجهه اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle
0.14 %	16 %	2 %	5 %

نسبة كربيد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading
4 PPM VOL

Inspection Findings / نتائج الفحص

Defects / العيوب	Issue / المشكلة	Severity / خطورة العطل
Doors and Locks الأبواب والأقفال	Not open/close properly لا تغلق أو لا تفتح بشكل سليم	Major رئيسي
TAIL DOOR NOT OPENING		
Tire الأطار	Cracked متشقق	Major رئيسي
CHANGE REAR RIGHT SIDE TIRE INNER CRACK		
Arm, mounting, bushes الذراع ، المساند ، والبوشات	Worn-out bushes البطانة مهترئة	Major رئيسي
CHANGE FRONT REAR LOWER ARM BUSH CRACK		
Arm, mounting, bushes الذراع ، المساند ، والبوشات	Others (Major) عُيوب أخرى (بليغة)	Major رئيسي
CHANGE REAR CONTROL ARM BUSH CRACK		
Gear/Differential أجهزة النقل والدفرنشيال	Oil leaking continuously هناك تسريب مستمر للزيت	Major رئيسي
REPAIR OIL LEAK		
Engine المحرك	Oil leaking continuously تسريب مستمر في زيت المحرّك	Major رئيسي
REPAIR OIL LEAK		

Discrepancies / الفرق	Old Value / القيمة القديمة	New Value / القيمة الجديدة	Verified / تم التأكد من صحته
Odometer Device Odometer Reading Change العداد تغير قراءة عداد المسافات	Authorized, مرخص,	Replaced مستبدل	

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

BULKHEAD FENDER FRAME REPAIRED // BODY FACED LIFTED / UNDERNEATH CHASSIS THICK RUST PROOFED // OLD KM :-282988

Odometer Record
Replace Events Date

18/11/2026

سجل عداد المسافات
استبدال تاريخ الأحداث

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وإسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

شهادة فحص المركبة
Test Certificate

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by:	46494,27323,27323	تمّ الفحص من قبل :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :
Attempt No.:	1	رقم المحاولة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :

Transaction Number:	30210882	رقم المعاملة :
Payment Method:	Cash نقدي	طريقة الدفع :
Total Service Fees:	170 AED Paid On 18/11/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 18/11/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Received by:	Bajurdeen Abdul Gafoor باجوردين	تم الاستلام من :

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وإسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.