

Queue Number	2830557	Transaction Date	03 Oct 2026, 13:01:32
Site Name	840 - Emirates Auctions	Transaction Number	67798561 (CC10010) (CC10010)



Vehicle Details

Chassis Number	JHMF16377*****
Specification	GCC Specification
Make	Honda
Model	Civic
Model Year	2007
Color	Grey
Mileage	N/A Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
-----------	---------	--------

01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY REPAINTED, PORTION REPAIRED DENTS, SCRATCHES , PORTION RUSTY, PORTION FADED	الصبغ
01.B Doors	FRONT LEFT DOOR MISALIGNED .	أبواب
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT ,MUDDY	الارضية
01.E Bumper	BUMPER MISALIGN ,SCRATCHES ,PORTION DAMAGED.	دعامية
01.F Trunk	NOT CLOSSING.	صندوق
01.G Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , RADIATOR SUPPORT BULK HEAD ,FENDER FRAME REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.H Sign of side accident	RUNNING BOARD ,ROCKER PANEL WHEEL ARCH REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في الجانب

02 Chassis Condition		الشاسي
02.A Chassis	CHASSIS COVERED OILY MUDDY ,CHECKED ONLY VISIBLE AREA /OK.	الشاسيه

03 Engine Condition		المحرك
03.A Mount	BUSHES CRACKED .	كرسي
03.B Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	DIRTY LOOSE PORTION CUT.	حالة المقاعد

05 Transmission Condition	الجير
---------------------------	-------

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025.	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	LEFT SIDE 2021 EXPIRED CRACKED ,RIGHT SIDE 2025.	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED ALL LIGHT NOT CHECKED .	الاضاءة الرئيسية
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	RUSTY.	دسك و طنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK ,WEAK .	ممتص الصدمات
09.B Arms	BUSHES CRACKED .	ازرع
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Boot	CUT .	ربلة المقود
10.B Steering Box	OIL LEAK .	جهاز المقود
11 Interior Condition		الحالة الداخلية
11.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY , (SIGN OF FLOODED)	اخرى
11.B Mirror	LOOSE FADED.	المرايا
11.C AC Condition	NOT CHECKED.	المكيف
11.D Dash Board	LOOSE PORTION DAMAGED .	لوحة القيادة
11.E Roof Ceiling	PORTION LOOSE.	بطانه السقف
11.F Sun Visor	LOOSE.	حاجب الشمس
11.G Odometer reading	NOT CHECKED .	قراءة عداد المسافات
11.H Door Panel	WORN OUT PORTION LOOSE.	لوحة بطانة الباب
11.I Steering Wheel and control buttons	WORN OUT.	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.J Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT .	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae