

Queue Number

2841416

Transaction Date

09 Oct 2026, 16:34:04

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

10654796 (CC10021) (CC10021)



Vehicle Details

Chassis Number	JTGRX12P5F*****
Specification	GCC Specification
Make	Toyota
Model	Hiace
Model Year	2015
Color	White
Mileage	322817 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED, MINOR DENTS & SCRATCHES	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS ,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	RUSTY	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN	دعامية
01.E Roof	RUSTY	السقف
01.F Fuel Tank	DENT	خزان الوقود
01.G Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS MUDDY,RUSTY DENT,FRONT ALIGN REPAIRED	الشاسيه
--------------	---	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Mount	CUT	كرسي
03.B Engine Visual Condition	REFITTED OIL LEAK PARTS RUSTY,ABNORMAL NOISY,SHAKING	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	FRONT MIDDLE & REAR SEAT MISSING	حالة المقاعد
---------------------	----------------------------------	--------------

05 Transmission Condition

الجير

05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED OIL LEAK PARTS RUSTY	الحالة النظرية للجير
--------------------------------	-------------------------------	----------------------

Condition	Remarks	الحالة
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE CRACK	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Disc&Drum	RUSTY	دسك و طنابير الفرامل
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Leaf Spring	BUSHES CRACK	ازرع مفصل كروي عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
08.B Arms	BUSHES CRACK	
08.C Ball Joint	BOOT CUT	
08.D Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	
09 Steering Condition		المقود
09.A Steering Oil	LEAK	زيت المقود
09.B Steering Boot	CUT	ربلة المقود
10 Interior Condition		الحالة الداخلية
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY,SIGN OF WATER FLOODED	اخرى
10.B AC Condition	NOT COOLING	المكيف
10.C Floor Matting	PORTION DAMAGED	فرش الأرضيه
10.D Roof Ceiling	WORN OUT	بطانه السقف
10.E Door Panel	WORN OUT,PORTION LOOSE	لوحة بطانة الباب
10.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.G Gear Shifting Lever	WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on
wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر
wecare@carscheck.ae