



### Test Certificate

Site Number	: 840-TASJEEL EM AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 19164508	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 11 FEB 2020 10:39:59	Plate Number	: 6027 EA
Queue Number	: 143728	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: MR0HX8CD9G1356027	Manufacturer/Model	: TOYOTA/HILUX
Engine Number	:	Model Year	: 2016
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: WHITE
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

#### Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
VISUAL TEST:		
05 Body		الهيكل
05.07 - Floor		الارضية
		BOTH SIDE RUNNING BOARD REPAIRED
05.09 - Front And Rear Windshields		الزجاج الامامي والخلفي
		FRONT CRACK
05.10 - All Glasses		الزجاج الجانبي وزجاج الابواب
		RIGHT SIDE WINDOWS GLASS REPLACED
05.12 - Side Safety Frame		الواقيات الجانبية
		MIDDLE CROSS MEMBER BOLT & NUT LOSE
07 Remarks		ملاحظات
07.04 - Others		ملاحظات اخرى
		15128 KM //BONNET REPLACED
09 Auction		الفحص الكامل
09.02 - Need Wheel Alignment		يحتاج الى ميزانية العجلات
09.06 - Chassis Ok	OK	الشاصي جيد
09.09 - Engine And Gear Box Performance Ok	OK	فحص حالة الماكينة والجير
09.11 - Gear Box Oil Leaking		تهريب زيت الجير
		4 WHEEL GEAR OIL LEAK
09.14 - Sign Of Front Accident		أثر حادث في مقدمة المركبة
		BULKHEAD & FRONT FENDER FRAME REPAIRED
09.15 - Sign Of Rear Accident		أثر حادث في مؤخرة المركبة
		BACK PANEL REPAIRED
09.16 - Sign Of Side Accident		أثر حادث في جوانب المركبة
		RIGHT SIDE DOOR PILLAR & ROOF PANEL REPAIRED
09.25 - Body Repainted		أثر صبغ في المركبة
The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.		