



## TEST CERTIFICATE

Site Number	<b>840-Emirates Auctions</b>	Transaction Date	<b>22 Sep 2021, 18:03:55</b>
Transaction Number	<b>94875746 (CC10006)</b>	Queue Number	<b>312309</b>



Chassis Number	<b>JN8FY1NY7GX016614</b>
Engine Number	
Vehicle Class	<b>Car</b>
Manufacturer	<b>Nissan</b>
Model	<b>Patrol</b>
Model Year	<b>2016</b>
Color	<b>White</b>
Mileage	<b>127616 N/A</b>

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>
01.A Fenders	PORTION REPAIRED, REPAINTED	مدكار
01.B Paint	PORTION REPAIRED, REPAINTED & DENTS, SCRATCHES ON BODY	الصبغ
01.C Doors	PORTION REPAIRED & REPAINTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS & SUSPENTION GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	REAR QUATER PANEL REPAIRED	الارضية
01.F Bumper	REPAINTED	دعامية
01.G Bonnet	REPAIRED & REPAINTED	غطاء المحرك
<b>02 Chassis Condition</b>		<b>الشاسي</b>
02.A Chassis	OK	الشاسيه
<b>03 Engine Condition</b>		<b>المحرك</b>
03.A Other	OK	اخرى
03.B Modification	AIR FILTER MODIFIED	تعديلات
03.C Mount	BUSHES CRACKED	كرسي
<b>04 Seats Condition</b>		<b>المقاعد</b>
04.A Other	OK	اخرى
<b>05 Transmission Condition</b>		<b>الجير</b>
05.A Gear Box	OK	الجير

DEFECT	REMARKS	
05.B Gear Box Mount	BUSHES CRACKED	كرسي الجير
<b>06 Tires and Rims Condition</b>		<b>الاطارات</b>
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2019	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2019	الاطار الخلفي
<b>07 Wipers and Arms</b>		<b>المساحات</b>
07.A Other	WORN OUT	اخرى
<b>08 Lights</b>		<b>الاضاءة</b>
08.A Head Light	OK	الاضاءة الرئيسية
08.B Other	OK	اخرى
<b>09 Brake Condition</b>		<b>الفرامل</b>
09.A Caliber Brake	GETTING RUSTY	جهاز الفرامل
<b>10 Suspension System</b>		<b>ممتص الصدمات</b>
10.A Arms	FRONT BOTH SIDE LOWER ARMS BUSHES DRY CRACKED	ازرع
10.B Shock Absorber	MOUNT CUT & WELDED	ممتص الصدمات
<b>11 Interior Condition</b>		<b>الاجزاء الداخلية</b>
11.A Other	OK	اخرى
11.B Mirror	OK	المرآيا
11.C AC Condition	OK	المكيف

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.