



Test Certificate

Site Number	: 756-SHJ AUTO VILLAGE	Plate Code	:
Transaction Number	: 21367371	Plate Category	:
Transaction Date	: 30 SEP 2020 08:01:46	Plate Number	:
Queue Number	: 228921	Import Doc. Ref.	: 126961 EA
Chassis Number	: JM7GJ4S79E1126961	Manufacturer/Model	: MAZDA/6
Engine Number	:	Model Year	: 2014
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: SILVER
Service / Indicator	: DSC AUCTION	Mileage	: 157258

Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
17 Shock Absorbers Test		فحص مخمد الصدمات
17.01 - Shock Absorber Test	Passed	فحص مخمد الصدمات
VISUAL TEST:		
02 Steering And Suspension System		عجلة القيادة ونظام التوصيلات
02.06 - Steering Wheel Alignment		ميراثية عجلة القيادة
		STEERING HARD ROAD TEST NOT DONE
05 Body		الهيكل
05.03 - Doors		TRUNK DOOR & HOOD REPAIRED
		الابواب
05.04 - Fenders		FRT FENDER REPAIRED
		المذكار
05.05 - Bumpers		B/S BUMPER & B/F RAME REPAIRED
		الدعامية
05.07 - Floor		RR PANEL DENT
		الارضية
05.12 - Side Safety Frame		RADIATOR FRAME & BULKE HEADREFIX
		الواقيات الجانبية
09 Auction		الفحص الكامل
09.06 - Chassis Ok		النشاصي جيد
09.09 - Engine And Gear Box Performance Ok		فحص حالة الماكينة والجير
		ROAD TEST NOT DONE AS PER STEERING HARD
09.25 - Body Repainted		BODY PORTION REPAIRED
		أثر صغ في المركبة

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.
Tasjeel is not responsible for any hidden defects.

شهادة الفحص تظهر نتيجة الفحص وقت الفحص فقط
تسجيل غير مسؤولة عن العيوب الخفية