

Queue Number

2170115

Transaction Date

03 Feb 2026, 15:08:03

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

15514313 (CC10021) (CC10018)



Vehicle Details

Chassis Number	LSJA24W96L*****
Specification	GCC Specification
Make	MG
Model	HS
Model Year	2020
Color	Black
Mileage	N/A Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT RIGHT SIDE REFITTED, FRONT WHEEL ARCH STRIP LOOSE	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED, MINOR DENT SCRATCHES, PORTION FADED, PORTION RUSTY	الصبغ
01.C Doors	FRONT LEFT SIDE OUTER HANDLE KEY COVER MISSING	أبواب
01.D Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	FLOOR PORTION DENT	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN	دعامية
01.G Bonnet	REFITTED, SHOCK WEAK	غطاء المحرك
01.H Pillars	RIGHT SIDE A/ PILLAR REPAIRED	القوائم
01.I Sign of side accident	FENDER FRAME, WHEEL ARCH REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الجانب

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT RIGHT SIDE OUTER SKIRT DENT	الشاسيه
--------------	-----------------------------------	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---------------------	-----------------------

04 Exhaust System

نظام العادم

04.A Other	DENT	اخرى
------------	------	------

05 Transmission Condition

الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	JERKING,PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	LEFT 2019, RIGHT 2020, CRACKED, EXPIRED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2019, CRACKED, EXPIRED	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENTS & SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	RIGHT SIDE LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
07.B Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
08 Interior Condition		الحالة الداخلية
08.A Other	CENTER CONSOLE COVER LOOSE, PARTS MISSING	اخرى
08.B AC Condition	NO COOLING	المكيف
08.C Dash Board	WORN OUT, FUSE BOX COVER MISSING	لوحة القيادة
08.D Odometer reading	NO READING	قراءة عداد المسافات
08.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
08.F Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات
09 Battery Condition		حالة البطارية
09.A Battery Condition	MISSING	حالة البطارية

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

لشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

راسب / Fail

استمارة المركبات
Vehicle Registration



وقت البدء:	12:20	Start Time:
وقت الانتهاء:	12:30	End Time:
رقم الحارة:	02	Lane:
رقم التذكرة:	141	Token No.:
رقم المحاولة:	1	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	2	Number of Prints:

رقم الشهادة:	5 MUT 2026 28989082	Certificate Number:
تاريخ الفحص:	14-07-2026	Inspection Date:
صلاحية الفحص:	12-08-2026	Certificate Validity Date:
تاريخ طباعة الشهادة:	14-07-2026	Certificate Print Date:
الخدمات:	Registration Test فحص التسجيل	Services:
شريك فحص المركبات:	Al Mutakamela Vehicle Testing LLC المتكاملة لفحص المركبات	Vehicle Testing Partner:
مركز الفحص:	Al Mutakamela Vehicle Testing Al Qusais المتكاملة لفحص المركبات القصيص	Vehicle Testing Centre:
مدة الفحص:	9 min 31 sec	Total Time Taken:
رقم موعد الفحص:	--	Appointment Reference No.:

بيانات المركبة / Vehicle Details

شهادة تحويل:	71736115	Transfer Certificate:
رقم القاعدة:	LSJA24W96LN015541	Chassis No.:
نوع المركبة:	MG ام جي	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	MG HS	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	STATION استيشن	Body Type:
الوقود:	Benzene بنزين	Fuel Type:
اللون:	Black اسود	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	--	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions(H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	28008 Kms / كيلومتر	Current Odometer Reading:
بلد الصنع:	China الصين	Origin:

ناقل الحركة:	Automatic أوتوماتيك	Gear Type:
رقم المحرك:	2014e7ksl3200009	Engine No.:
عدد المحاور:	2	Axles No.:
عدد الأبواب:	5	No. of Doors:
الوزن الاجمالي:	2157 Kgs / كجم	G. V. W.:
الوزن فارغة:	1718 Kgs / كجم	Empty Weight:
سنة التصنيع:	2020	Model Year:
قوة المحرك:	230	Horsepower:
عدد الأسطوانات:	4	Cylinders:
عدد المقاعد:	5	No. of Seats:



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



شهادة فحص المركبة
Test Certificate



Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور ال أمامي	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه على المحور الخلفي	نسبة عدم التوازن ما بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى لفرامل اليد	نسبة أول اكسيد الكربون للبتترول
Service brake imbalance on front axle	Service brake imbalance on rear axle	Parking brake imbalance between LHS and RHS	Vehicle on Petrol CO Reading
5 %	1 %	3 %	0.01 %

نسبة كبريد الهيدروجين لمركبات البترول
Vehicle on Petrol HC Reading
11 PPM VOL

Inspection Findings / نتائج الفحص

Defects / العيوب	Issue / المشكلة	Severity / خطورة العطل
Dip beams(Low Beams) headlight أضواء شعاع منخفضة الرأس	Lens cracked, broken or faded العدسة متصدعة، مكسورة أو باهتة	Major رئيسي
POLISH HEAD LIGHT COVER FADED		
Battery البطارية	Battery Clamp مشبك البطارية	Major رئيسي
Paint الصبغ	Totally faded الطلاء باهت بشكل كامل	Major رئيسي
REPAINT ALL BODY FADED AREA		
Tire الأطار	Date of manufactured tampered or expired تاريخ الصناعة مزور أو منتهي الصلاحية	Major رئيسي
CHANGE ALL 4 TIRE EXPIRED (46/19)		

Discrepancies / الفرق	Old Value / القيمة القديمة	New Value / القيمة الجديدة	تم التأكد من صحته / Verified
Doors and Locks Incorrect Number of doors (does not require doc) الأبواب والأقفال عدد الأبواب غير صحيح (لا يازم وثيقة)	5	4	

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

FRONT RIGHT SIDE FENDER FRAME, BULK HEAD, WHEEL ARCH, BUMPER FRAME, ENGINE HOOD REPAIRED, FRONT RIGHT SIDE OUTER CHASSIS MINOR DENT.

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by:	872	تمّ الفحص من قبل :	Transaction Number:	28989082	رقم المعاملة :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :	Payment Method:	Cash نقدي	طريقة الدفع :
Attempt No.:	1	رقم المحاولة :	Total Service Fees:	170 AED Paid On 14/07/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 14/07/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :	Received by:	Julie Rizalda Gollosa جولى ريزالدا جولوسو	تم الاستلام من :