



TEST CERTIFICATE

Site Number **840-Emirates Auctions** Transaction Date **01 Apr 2022, 12:00:06**
 Transaction Number **73954360 (CC10008)** Queue Number **312309**



Chassis Number **SALSK2D40DA774589**
 Engine Number
 Vehicle Class **Car**
 Manufacturer **Range Rover**
 Model **Sport**
 Model Year **2013**
 Color **Red**
 Mileage **87060 Miles**
 Fuel Type **Petrol**
 No. Of Cylinders **8**
 Specification **USA Imported**

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Trunk	SHOCK WEAK	صندوق
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.C Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS, SUSPENSION ,CHASSIS GETTING MINOR RUSTY	صدأ
01.E Fenders	FRONT BOTH SIDE ,REAR RIGHT SIDE REPAINTED,PORTION REPAIRED&FRONT REFITTED	مدكار
01.F Bonnet	REPAINTED,PORTION REPAIRED,REFITTED	غطاء المحرك
01.G Other	FRONT RADIATOR SUPPORT ,BULK HEAD REPAIRED	اخرى
02 Tires and Rims Condition		الاطارات
02.A Front Tyre	BOTH SIDE 2019 CRACKED	الاطار الامامي
02.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2019 CRACKED	الاطار الخلفي
02.C Spare Tire &Tools	MISSING	الاطار الاحتياطي و العدة
03 Chassis Condition		الشاسي
03.A Chassis	OK	الشاسيه

DEFECT	REMARKS	
04 Engine Condition		المحرك
04.A Visual Engine Condition	OPEN,REFITTED	حالة المحرك النظري
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Other	CATAYLIC CONVERTER OPEN ,REWELDED	اخرى
06 Steering Condition		المقود
06.A Steering Oil	MINOR OIL LEAK	زيت المقود
06.B Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LEFT SIDE LOW BEAM NOT WORKING	الاضاءة الرئيسية
08 Transmission Condition		الجير
08.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
08.B Visual Gear Box Condition	OPEN,REFITTED	حالة الجير النظري
09 Interior Condition		الحالة الداخليه
09.A AC Condition	OK	المكيف
09.B Other	CENTER CONSOLE BOX SILIDING COVER HOLDER CLIPS MISSING	اخرى

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.