CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2934077
Transaction Date	04 Nov 2026, 14:24:01
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	57872487 (CC10013) (CC10013)



Vehicle Details

Chassis Number	JTNGZ3DH00*******
Specification	Imported
Make	Toyota
Model	Alphard
Model Year	2019
Color	Black
Mileage	286685 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	REAR RIGHT REPAINTED REPAIRED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED , PORTION REPAIRED, DENTS, SCRATCHES , PORTION GETTING FADED	الصبغ
01.C Doors	REAR RIGHT REPAINTED REPAIRED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS ,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR PORTION DENTS, MUDDY	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN, PORTION SCRATCHES	دعامية
01.G Fuel Tank	DENT	خزان الوقود
01.H Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS COVERED MUDDY DIRTY CHECK VISIBLE AREA ONLY / OK	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	OIL PAN DENT ,OIL WET , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	PORTION WORN OUT CRACK	حالة المقاعد
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Other	DENT	اخري

Condition	Remarks	الحالة
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	OIL WET , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	2024 DRY CRACK WORN OUT	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	2024 DRY CRACK WORN OUT	الاطار الخلفي
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Disc&Drum	RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
10 Interior Condition		الحاله الداخليه
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY / CENTER CONSOLE BOX SIDE LOCK STUCK	اخري
10.B Mirror	LEFT SIDE VIEW MIRROR COVER PORTION WORN OUT	المرايا
10.C AC Condition	OK	المكيف
10.D Dash Board	GETTING FADED PORTION WORN OUT	لوحة القياده
10.E Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
10.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.G Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات
11 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
11.A Coolant tank	WATER LEVEL LOW	خزان التبريد

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae