

Queue Number

2241915

Transaction Date

10 Mar 2026, 13:59:11

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

75775371 (CC10018) (CC10018)



Vehicle Details

Chassis Number	JN6AE52S2C*****
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Urvan
Model Year	2012
Color	--
Mileage	414206 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY FULLY ADVERTISEMENT STICKER, PAINT NOT CHECKED, DENTS & SCRATCHES	الصبيغ
01.B Doors	RIGHT SIDE SLIDING DOOR DENT	أبواب
01.C Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	CABIN FLOOR RUSTY / HOLE	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN, PORTION DAMAGED	دعامية
01.F Windshield	FRONT CRACKED	زجاج
01.G Fuel Tank	DENT	خزان الوقود
01.H Vehicle Color	BLUE	لون المركبة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS MUDDY, GETTING RUSTY	الشاسيه
--------------	------------------------------	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	OIL WET, REFITTED, OIL PAN DENT , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	COVER DAMAGED	حالة المقاعد
---------------------	---------------	--------------

05 Transmission Condition

الجير

05.A Gear Box Visual Condition	OIL WET, REFITTED, PARTS GETTING RUSTY, NOT SHIFTING PROPERLY	الحالة النظرية للجير
--------------------------------	---	----------------------

Condition	Remarks	الحالة
05.B DIFFERENTIAL	LEAK	الدفرنشل
05.C Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2022, DRY CRACKED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022, DRY CRACKED	الاطار الخلفي
06.C Spare Tire &Tools	MISSING	الاطار الاحتياطي و العدة
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
07.B Indicator & Hazard light	RIGHT SIDE DAMAGED	الاشارات
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	RUSTY	دسك و طنايبير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
09.B Leaf Spring	BUSH CRACKED	مفصل كروي
09.C Ball Joint	BOOT CUT	
09.D Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	
10 Interior Condition		الحاله الداخليه
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
10.B AC Condition	NO COOLING	المكيف
10.C Floor Matting	PORTION DAMAGED	فرش الأرضيه
10.D Dash Board	WORN OUT	لوحة القيادة
10.E Door Panel	WORN OUT	لوحة بطانة الباب
10.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT, HORN NOT WORKING	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.G Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on
wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر
wecare@carscheck.ae