



TEST CERTIFICATE

Site Number **840-Emirates Auctions** Transaction Date **15 May 2023, 17:01:04**
 Transaction Number **49036061 (CC10006)** Queue Number **716230**



Chassis Number **U5YPB81A2FL529703**
 Engine Number
 Vehicle Class **Car**
 Manufacturer **Kia**
 Model **Sportage**
 Model Year **2015**
 Color **--**
 Mileage **129275 Km**
 Fuel Type **Petrol**
 No. Of Cylinders **4**
 Specification **GCC Specification**

DEFECT	REMARKS	
01 Interior Condition		الحاله الداخليه
01.A Power Window Switch	REAR LEFT SIDE NOT WORKING .	مفتاح النافذه
01.B AC Condition	OK	المكيف
01.C Dash Board	PORTION CRACKED	لوحة القيادة
02 Body		جسم المركبة
02.A Bumper	MISALIGN ,	دعامية
02.B Paint	BODY MINOR DENT,SCRATCHES,	الصبغ
02.C Floor	UNDER FLOOR RUST PROOFED	الارضية
02.D Vehicle Color	BLACK	لون المركبة
02.E Rusty	UNDER BODY PARTS, SUSPENTION GETTING RUSTY	صدأ
03 Transmission Condition		الجير
03.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
04 Tires and Rims Condition		الاطارات
04.A Front Tyre	BOTH SIDE 2019 CRACKED,	الاطار الامامي
04.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2020 CRACKED,	الاطار الخلفي
05 Lights		الاضاءة

DEFECT	REMARKS	
05.A Head Light	LENS FADED,	الاضاءة الرئيسية
06 Chassis Condition		الشاسي
06.A Chassis	CHECKED VISIBLE AREA OK	الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.