



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	01 Jul 2022, 12:05:02
Transaction Number	20352361 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	1FM5K7B81GGA67943
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Ford
Model	Explorer
Model Year	2016
Color	Blue
Mileage	100363 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	6
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	FRONT RIGHT SIDE PORTION REPAIRED,REPAINTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAIRED , REPAINTED & MINOR DENT ,SCRATCHES	الصبغ
02 Transmission Condition		الجير
02.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
02.B Visual Gear Box Condition	SIGN OF MINOR OIL LEAK	حالة الجير النظري
02.C Gear Box Mount	MOUNT RUBBER CRACKED	كرسي الجير
03 Engine Condition		المحرك
03.A Visual Engine Condition	MINOR OIL LEAK	حالة المحرك النظري
03.B Mount	MOUNT RUBBER CRACKED	كرسي
04 Suspension System		ممتص الصدمات
04.A Arms	LOWER ARM BUSHE CRACKED	ازرع
04.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
05 Interior Condition		الحالة الداخليه

DEFECT	REMARKS	
05.A AC Condition	OK & REAR GRILL DAMAGED	المكيف
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2019 CRACKED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2018/2019 CRACKED	الاطار الخلفي
07 Chassis Condition		الشاسي
07.A Chassis	CHECKED VISIBLE AREA OK	الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.