



### Test Certificate

|                     |                        |                    |                       |
|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| Site Number         | : 756-TASJEEL SHARJAH  | Plate Code         | : L                   |
| Transaction Number  | : 17089900             | Plate Category     | : PRIVATE             |
| Transaction Date    | : 09 APR 2019 09:48:57 | Plate Number       | : 34540               |
| Queue Number        | : 70682                | Import Doc. Ref.   | :                     |
| Chassis Number      | : 2FABP7EV7BX143684    | Manufacturer/Model | : FORD/CROWN VICTORIA |
| Engine Number       | :                      | Model Year         | : 2011                |
| Vehicle Class       | : LIGHT VEHICLE        | Vehicle Color      | : BLACK               |
| Service / Indicator | : DSC AUCTION          | Mileage            | : 237260              |

Statement of Vehicle Condition

| Defect                                 | Result | Remarks                                  |
|--|--------|--|
| AUTOMATIC TEST:                        |        |  |
| 13 Brake System                        |        | الفرامل                                  |
| 13.04 - Brake Test                     | Passed | فحص الفرامل                              |
| 14 Exhaust Gas Test                    |        | الغاز العادم والكربون                    |
| 14.01 - Exhaust Gas Test               | Passed | فحص الغاز العادم-الكربون                 |
| 17 Shock Absorbers Test                |        | فحص مخمد الصدمات                         |
| 17.01 - Shock Absorber Test            | Passed | فحص مخمد الصدمات                         |
| VISUAL TEST:                           |        |  |
| 01 Lights                              |        | الانوار                                  |
| 01.01 - Side Lights                    |        | الانوار الجانبية                         |
|  |        | FRT LHS SIDE LIGHT ASSY CRACK            |
| 04 Tires Rims                          |        | الاطارات والعجلات                        |
| 04.04 - Rear Left And Right Hand Tires |        | الاطارات الخلفية                         |
|  |        | ALL TIRE MAJOR CRACK                     |
| 05 Body                                |        | الهيكال                                  |
| 05.01 - Rusty                          |        | الصدأ                                    |
|  |        | UNDER BODY & CHASSIS FRAME GETTING RUSTY |
| 05.02 - Paint                          |        | الصبغ                                    |
|  |        | BODY PORTION DENT & SCRATCHES            |
| 05.05 - Bumpers                        |        | الدعامية                                 |
|  |        | B/S BUMPER REPD                          |
| 05.07 - Floor                          |        | الارضية                                  |
|  |        | RR RHS Q/PANEL REPD                      |
| 06 General Items                       |        | الاشياء العامة                           |
| 06.14 - Transmission Condition         |        | حالة ناقل الحركة                         |
|  |        | GEAR SHIFTING SHOCK                      |
| 09 Auction                             |        | الفحص الكامل                             |
| 09.06 - Chassis Ok                     |        | الشاصي جيد                               |
|  |        | OK                                       |
| 09.10 - Engine Oil Leaking             |        | تهريب زيت المحرك                         |
|  |        | ENGINE OIL LEAK                          |
| 09.25 - Body Repainted                 |        | اثر صبغ في المركبة                       |
|  |        | REAR RHS Q/PANEL PORTION RE-PAINTED      |

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.

شهادة الفحص تظهر نتيجة الفحص وقت الفحص فقط