



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	15 Nov 2022, 16:28:23
Transaction Number	99611771 (CC10009)	Queue Number	622890



Chassis Number	JTEHJ09J315007651
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Toyota
Model	Land Cruiser
Model Year	2001
Color	Black
Mileage	644073 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	6
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Transmission Condition		الجير
01.A Road Test	NOT CHECK,	فحص علي الطريق
01.B Visual Gear Box Condition	OIL LEAK REFITTED , JERKING	حالة الجير النظرى
02 Body		جسم المركبة
02.A Paint	BODY PORTION REPAIRED , REPAINTED & MINOR DENT ,SCRATCHES & PORTION RUSTY	الصبغ
02.B Floor	FLOOR PORTION FRONT BOTH SIDE WHEEL ARCH RUSTY WEAK	الارضية
02.C Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
02.D Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
03 Engine Condition		المحرك
03.A Visual Engine Condition	OIL LEAK REFITTED	حالة المحرك النظرى
03.B Smoke	BLACK SMOKE	دخان
03.C Mount	MOUNT RUBBER CUT	كرسي
03.D Modification	CONVERTED TO 6 CYLINDER	تعديلات
04 Seats Condition		المقاعد

DEFECT	REMARKS	
04.A Seat Condition	REAR MISSING,HAVE EXTRA COVERS	حالة المقاعد
05 Interior Condition		الحالة الداخليه
05.A Sunroof	NOT WORKING	فتحت سقف
05.B Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
05.C Door Panel	COVER PORTION LOOSE	لوحة بطانة الباب
05.D AC Condition	OK	المكيف
05.E Dash Board	PORTION DAMAGE	لوحة القيادة
05.F Power Window Switch	FRONT RIGHT SIDE NOT WORKING	مفتاح النافذه
06 Suspension System		ممتص الصدمات
06.A Other	STABILIZER LINK BOOT CUT	اخرى
06.B Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
06.C Arms	LOWER ARM BUSHES CUT	ازرع
06.D Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
07 Steering Condition		المقود
07.A Axle	BOOT CUT	اكسلات
07.B Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادت
07.C Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
07.D Steering Oil	MINOR OIL LEAK	زيت المقود
08 Chassis Condition		الشاسي
08.A Chassis	CHASSIS FRAME RUST PROOFED PORTION RUSTY ,	الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.