



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	09 Aug 2022, 18:07:07
Transaction Number	26778466 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	1FM5K8D85GGA41400
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Ford
Model	Explorer
Model Year	2016
Color	Silver
Mileage	80236 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	6
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Doors	LEFT SIDE BOTH PORTION REPAIRED,REPAINTED	أبواب
01.B Fenders	LEFT SIDE BOTH PORTION REPAIRED,REPAINTED	مدكار
01.C Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENT,SCRATCHES	الصبغ
01.D Pillars	REAR LEFT SIDE OUTER PANEL PORTION REPAINTED REPAIRED	القوائم
02 Steering Condition		المقود
02.A Axel	BOOT LEAK	اكسلات
03 Engine Condition		المحرك
03.A Visual Engine Condition	OK	حالة المحرك النظري
04 Transmission Condition		الجير
04.A Visual Gear Box Condition	OIL LEAK	حالة الجير النظري
04.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
05 Interior Condition		الحاله الداخليه
05.A AC Condition	OK	المكيف

DEFECT	REMARKS	
06 Chassis Condition		الشاصي
06.A Chassis	CHECKED VISIBLE AREA OK	الشاسيه
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2021/2018 & CRACKED	الاطار الخلفي
07.B Front Tyre	BOTH SIDE 2020/2022	الاطار الامامي

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.