



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	21 Sep 2021, 18:06:21
Transaction Number	26901759 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	WAUBGC4GXCN043424
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Audi
Model	A6
Model Year	2012
Color	White
Mileage	237031

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	MINOR SCRATCHES ON BODY	الصبغ
01.B Floor	UNDER FLOOR COVER PORTION DAMAGED	الارضية
02 Chassis Condition		الشاسي
02.A Chassis	VISABLE AREA OK	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Other	OIL LEAK	اخرى
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Other	OK	اخرى
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box	OK	الجير
06 Wipers and Arms		المساحات
06.A Other	OK	اخرى
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الخلفي
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	OK	الاضاءة الرئيسية

DEFECT	REMARKS	
08.B Other	OK	اخرى
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Caliber Brake	GETTING RUSTY	جهاز الفرامل
10 Interior Condition		الاجزاء الداخلية
10.A Other	OK	اخرى
10.B Mirror	OK	المرايا
10.C AC Condition	A/C NOT COOLING	المكيف

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.