



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	17 Jan 2022, 17:30:01
Transaction Number	90254601 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	JMYSRCS1ADU704758
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Mitsubishi
Model	Lancer
Model Year	2013
Color	Grey
Mileage	321982 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	4
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENT,SCRATCHES,PORTION FADED	الصبغ
01.B Bonnet	PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED	غطاء المحرك
01.C Roof	FADED	السقف
01.D Floor	BACK PANEL MINOR DENT	الارضية
01.E Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.F Bumper	REAR BUMPER MINOR SCRATCHES,MISALIGN	دعامية
01.G Doors	FRONT LEFT SIDE DOOR PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED	أبواب
01.H Other	FRONT LEFT SIDE FENDER FRAME ,BULK HEAD,BUMPER FRAME RADIATOR SUPPORT REPAIRED	اخرى
01.I Sign of back accident		وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Lights		الاضاءة
02.A Brake Light	RIGHT SIDE NOT WORKING	نور الفرامل
02.B Head Light	RIGHT SIDE LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
02.C Warning Light	WARNING LIGHT ON IN DISPLAY	ضوء تحذير
03 Interior Condition		الحالة الداخليه

DEFECT	REMARKS	
03.A Dash Board	RIGHT SIDE CONSOLE BOX LOOSE	لوحة القيادة
03.B Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
03.C AC Condition	OK	المكيف
03.D Door Panel	FRONT LEFT SIDE PORTION DAMAGED	لوحة بطانة الباب
03.E Power Window Switch	REAR BOTH SIDE NOT WORKING	مفتاح النافذه
04 Suspension System		ممتص الصدمات
04.A Arms	FRONT BOTH SIDE LOWER ARM BUSH CRACKED	ازرع
04.B Ball Joint	BOOT DRY CRACK	مفصل كروي
04.C Other	FRONT STABILIZER LINK BUSH CRACKED	اخرى
05 Steering Condition		المقود
05.A Tie Rod End	BOOT DRY CRACKED	مؤخرة الرودادات
05.B Axel	LEFT SIDE INNER AXLE BOOT CUT	اكسلات
06 Engine Condition		المحرك
06.A Mount	LOWER MOUNT BUSHES CUT	كرسي
07 Transmission Condition		الجير
07.A Gear Box Mount	LOWER MOUNT BUSHES CUT	كرسي الجير
07.B Gear Box	OK	الجير
07.C Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
08 Seats Condition		المقاعد
08.A Seat Belt	OK	حزام الأمان
08.B Seat Condition	DIRTY & FRONT LEFT SIDE SEAT LOOSE	حالة المقاعد
09 Wipers and Arms		المساحات
09.A Wiper Arm &Blade	WORN OUT	ازرع المساحات والشفرات
10 Battery Condition		حالة البطارية
10.A Battery Condition	OK	حالة البطارية
11 Tires and Rims Condition		الاطارات
11.A Front Tyre	LEFT SIDE 2018 CRACKED & RIGHT SIDE 2020	الاطار الامامي
11.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2018 CRACKED	الاطار الخلفي
11.C Rims Condition	RIMS GETTING RUSTY	حالة الجنوط
12 Chassis Condition		الشاصي
12.A Chassis	OK	الشاسيه
13 Brake Condition		الفرامل
13.A Disc&Drum	GETTING RUSTY	دسك وطنابير الفرامل



- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.