

TEST CERTIFICATE

مدكار

الصبغ

المحرك

الشاصي

Site Number Transaction Number **840-Emirates Auctions** 59894788 (CC10006)

Transaction Date

02 Jan 2022, 18:07:26

Oueue Number

312309



Chassis Number 6T1BF9FK8GY590423

Engine Number

Vehicle Class Car

Manufacturer **Toyota**

Model Camry

Model Year 2016

Color

Mileage 125372 Km

Fuel Type **Petrol**

No. Of Cylinders

Specification **GCC Specification**

REMARKS **DEFECT**

01 Wipers and Arms المساحات

01.A Wiper Arm &Blade **WORN OUT** ازرع المساحات والشفرات

02 Body جسم المركبة

02.A Fenders FRONT LEFT SIDE REPAIRED, REPAINTED, RIGT SIDE

REPAINTED & REAR BOTH SIDE REPAINTED, PORTION

REPAIRED

02.B Paint BODY TOTALY, REPAINTED, PORTION REPAIRED, MINOR

DENTS, SCRATCHES

02.C Doors FRONT & REAR BOTH SIDE REPAINTED أبواب

02.D Bonnet REPAIRED, REPAINTED, REFITTED غطاء المحرك

02.E Trunk REPAIRED, REPAINTED, REFITTED صندوق

02.F Roof **REPAINTED** السقف

03 Engine Condition

OK حالة المحرك

03.B Mount UPPER ENGINE MOUNT CRACKED كرسي

04 Chassis Condition

03.A Engine Condition

04.A Chassis OK الشاسيه

| DEFECT | REMARKS | |
|---|--|----------------------------|
| 05 Transmission Condition | | الجير |
| 05.A Gear Box | ОК | الجير |
| 05.B Road Test | NOT CHECK | فحص علي الطريق |
| 06 Seats Condition | | المقاعد |
| 06.A Seat Belt | ОК | حزام الأمان |
| 06.B Seat Condition | ОК | حالة المقاعد |
| 07 Interior Condition | | الحاله الداخليه |
| 07.A AC Condition | ОК | المكيف |
| 07.B Steering Wheel and control buttons | MINOR WORN OUT | عجلة القيادة وازرار التحكم |
| 08 Tires and Rims Condition | | الاطارات |
| 08.A Front Tyre | BOTH SIDE 2019 WORN OUT | الاطار الامامي |
| 08.B Rear Tyre | LEFT SIDE 2015, EXPIRE & RIGHT SIDE 2019 | الاطار الخلفي |
| 08.C Rims Condition | RIMS HAVE MINOR SCRATCHES | حالة الجنوط |
| 09 Lights | | الاضاءة |
| 09.A Head Light | ALL LIGHTS WORKING | الاضاءة الرئيسية |

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate,
 Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا
 تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من