

Queue Number 2836094

Transaction Date 06 Oct 2026, 13:44:12

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
94160388 (CC10010) (CC10010)

Vehicle Details

Chassis Number	5N1DR2MNOH*****
Specification	Imported
Make	Nissan
Model	Pathfinder
Model Year	2017
Color	Grey
Mileage	57399 Miles
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED,MINOR DENTS SCRATCHES .	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY.	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR CHASSIS COMPLETE COVERED ,CHECKED ONLY VISIBLE AREA .	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN ,SCRATCHES .	دعامية
01.E Bonnet	MISALIGNED..	غطاء المحرك
01.F Trunk	DENT	صندوق
01.G Sign of back accident	REAR BUMPER FRAME,BEND ,BACK PANEL DENT.	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	REAR BOTH SIDE CHASSIS EXTENSION END DENT KINK , ,FRONT CHASSIS COVERED ,	الشاسيه
--------------	---	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	OIL WET RATCHLING NOISY ,COMPONENT PARTS RUSTY .	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Transmission Condition

الجير

04.A Gear Box Visual Condition	JERKING ,COMPONENT PARTS RUSTY.	الحالة النظرية للجير
04.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق

05 Tires and Rims Condition

الاطارات

05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024.	الاطار الامامي
-----------------	-----------------	----------------

Condition	Remarks	الحالة
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024.	الاطار الخلفي
05.C Rims Condition	MINOR SCRATCHES ON BODY .	حالة الجنوط
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	LENS GETTING FADED.	الاضاءة الرئيسية
06.B Warning Light	EXTRA WARNING LIGHT ON IN CLUSTER.	ضوء تحذير
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Brake Pedal	SPONGY.	دواسة الفرامل
07.B Disc&Drum	PARTS RUSTY.	دسك وطناير الفرامل
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Shock Absorber	WEAK	ممتص الصدمات
08.B Arms	BUSHES CRACKED .	ازرع
09 Interior Condition		الحالة الداخلية
09.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY ,SIGFN OF FLOODED.	اخرى
09.B AC Condition	NOT COOLING.	المكيف
09.C Door Panel	GETTING WORN OUT .	لوحة بطانة الباب
09.D Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.E Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT .	ذراع نقل السرعات
10 Battery Condition		حالة البطارية
10.A Battery Condition	WEAK.	حالة البطارية

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للسكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae