

Queue Number

2855817

Transaction Date

12 Oct 2026, 09:48:23

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

77274628 (CC10026) (CC10026)



Vehicle Details

Chassis Number

MNCBSFE72B*****

Specification

GCC Specification

Make

--

Model

Ford Ranger Spare Parts

Model Year

2011

Color

White

Mileage

453109 Km

Fuel Type

Petrol

Transmission Type

No. Of Cylinders

4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders

BOTH LEFT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED , FRONT LEFT SIDE REFITTED

مدكار

01.B Paint

BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED , MINOR DENT SCRATCHES GETTING RUSTY

الصبغ

01.C Rusty

UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY

صدأ

01.D Floor

UNDER FLOOR PARTS , RUNNING BOARD MINOR DENT , MUDDY

الارضية

01.E Bumper

MISALIGN , MINOR SCRATCHES

دعامية

01.F Trunk

TAIL GATE REPAINTED PORTION REPAIRED , MISALIGN

صندوق

01.G Sign of back accident

CABIN PANEL , BUMPER FRAME REPAIRED

وجود مؤشر لحادث في الخلف

01.H Vehicle Model

FORD RANGER

طراز المركبة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis

CHASSIS PORTION MINOR DENT , PORTION RUSTY ,THICK MUDDY OILLY

الشاسيه

02.B Chassis Number

VIN # GETTING RUSTY

رقم القاعدة

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition

ENGINE NOT STARTING , ALL SYSTEM NOT CHECK , PARTS REFITTED GETTING RUSTY , THICK MUDDY

الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition

FRONT RIGHT SIDE PANEL DAMAGE , FABRIC WORN OUT

حالة المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	ALL SYSTEM NOT CHECK , PARTS REFITTED GETTING RUSTY , SIGN OF OIL WET , MUDDY , UNDER FLY WHEEL COVER MISSING	الحالة النظرية للجير
05.B Gear Box Mount	LOWER MOUNT BUSHES CUT	كرسي الجير
05.C Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2019 CRACK EXPIRED , RIGHT SIDE DAMAGE	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2017 EXPIRED , DAMAGE	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	RIGHT FADED , ALL LIGHT NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
07.B Fog light	RIGHT COVER DAMAGE	كشاف الضباب
08 Steering Condition		المقود
08.A Steering Oil	EMPTY	زيت المقود
09 Interior Condition		الحالة الداخلية
09.A Other	CENTER CONSOLE PANEL WORN OUT , INTERIOR PARTS GETTING RUSTY , SIGN OF FLOODED	اخرى
09.B AC Condition	NOT CHECK	المكيف
09.C Roof Light	HOUSING WORN OUT	أنارة السقف
09.D Power Window Switch And Glass	MAIN SWICTH BUTTON GETTING FADED	مفتاح النافذه و الزجاج
09.E FLOOR Matting	DIRTY	فرش الأرضيه
09.F Dash Board	PORTION WORN OUT	لوحة القيادة
09.G Roof Ceiling	FABRIC WORN OUT	بطانه السقف
09.H Door Panel	WORN OUT	لوحة بطانة الباب
09.I Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.J Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT , DUST COVER LOOSE	ذراع نقل السرعات
10 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
10.A Coolant tank	EMPTY	خزان التبريد

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص. ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للسكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae