

Queue Number

2845235

Transaction Date

13 Oct 2026, 08:08:35

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

37515463 (CC10021) (CC10019)



Vehicle Details

Chassis Number	4T1BK36B46*****
Specification	Imported
Make	Toyota
Model	Avalon
Model Year	2006
Color	--
Mileage	N/A NA
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED ,MINOR DENTS SCRATCHES ,PORTION RUSTY PORTION FADED .	الصبغ
01.B Floor	UNDER FLOOR,SUSPNSION NOT CHECK	الارضية
01.C Bumper	MISALIGN PORTION DAMAGED.	دعامية
01.D Windshield	FRONT CRACKED	زجاج
01.E Other	(VISUAL INSPECTION ONLY)	اخرى
01.F Vehicle Color	SILVER	لون المركبة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	NOT CHECKED	الشاسيه
--------------	-------------	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ALL SYSTEM NOT CHECK	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---------------------------------------	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	EXTRA COVER PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
---------------------	-----------------------------	--------------

05 Transmission Condition

الجير

05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق

Condition	Remarks	الحالة
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023 CRACKED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023 CRACKED	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED,ALL LIGHT NOT CHECKED .	الاضاءة الرئيسية
08 Interior Condition		الحالة الداخلية
08.A Other	CENTER CONSOLE BOX COVER DAMAGED & INTERIOR PARTS RUSTY WATER FLOODED	اخرى
08.B Mirror	CENTER MIRROR MISSING	المرآيا
08.C AC Condition	NOT CHECKED	المكيف
08.D Dash Board	PORTION DAMAGED ,MELTED	لوحة القيادة
08.E Roof Ceiling	PORTION CRACKED LOOSE	بطانة السقف
08.F Odometer reading	NOT CHECKED	قراءة عداد المسافات
08.G Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
08.H Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات
09 Battery Condition		حالة البطارية
09.A Battery Condition	MISSING	حالة البطارية

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للسكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae