

Queue Number

2684134

Transaction Date

26 Aug 2026, 13:30:42

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

72002825 (CC10021) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number

JMYXTGA2WB*****

Specification

GCC Specification

Make

Mitsubishi

Model

ASX

Model Year

2011

Color

Brown

Mileage

209612 Km

Fuel Type

Petrol

Transmission Type

No. Of Cylinders

4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders

FRONT BOTH SIDE FIBER PAINT NOT CHECK

مدكار

01.B Paint

BODY MINOR DENTS SCRATCHES,PORTION FADED RUSTY

الصبغ

01.C Rusty

UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY

صدأ

01.D Bumper

MISALIGN PORTION DAMAGED

دعامية

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis

CHASSIS COVERED,MUDDY,CHECKED VISIBLE AREA ONLY / OK

الشاسيه

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition

PARTS GETTING RUSTY,SHAKING

الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition

EXTRA COVER

حالة المقاعد

05 Transmission Condition

الجير

05.A Gear Box Visual Condition

PARTS GETTING RUSTY

الحالة النظرية للجير

05.B Road Test

NOT CHECK

فحص علي الطريق

06 Tires and Rims Condition

الاطارات

06.A Front Tyre

BOTH SIDE 2021 CRACKED EXPIRED

الاطار الامامي

Condition	Remarks	الحالة
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2021 CRACKED EXPIRED	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	PORTION CRACK DAMAGED	الضوء الخلفي
07.C Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	BUSHES CRACK	أزرع
09.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
09.C Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
10 Steering Condition		المقود
10.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
11 Interior Condition		الحالة الداخلية
11.A Other	CENTER CONSOLE BOX COVER LOCK DAMAGED,PANEL PORTION WORN OUT,INTERIOR PARTS GETTING RUSTY,SIGN OF FLOODED	اخرى
11.B Mirror	BOTH SIDE ADJUSTMENT NOT WORKING PROPERLY	المرآيا
11.C AC Condition	OK	المكيف
11.D Audio	ANTENNA DAMAGED	صوتيات
11.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.F Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

