

Queue Number 2409591

Transaction Date 24 May 2026, 16:55:24

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
95747121 (CC10010) (CC10010)

Vehicle Details

Chassis Number	WDDUG8DB9J*****
Specification	GCC Specification
Make	Mercedes
Model	S 560
Model Year	2018
Color	Black
Mileage	N/A Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition	Remarks	الحالة
-----------	---------	--------

01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED,BODY DENTS SIGN OF HAILSTORM.	الصبغ
01.B Floor	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS CHASSIS NOT CHECKED.	الارضية
01.C Bumper	MISALIGN SCRATCHES	دعامية
01.D Vehicle Color	GRAY	لون المركبة
02 Chassis Condition		الشاسي
02.A Chassis	CHASSIS COMPLETE COVERED,NOT VISIBLE ,NOT CHECKED.	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN NUMBER CHECKED ONLY STICKER.	رقم القاعدة
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ALL SYSTEMS NOT CHECKED.COMPONENT PARTS RUSTY.	الحالة النظرية للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	DIRTY PORTION CRACK.	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED	الحالة النظرية للجير
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2017 EXPIRED CRACKED	الاطار الامامي

Condition	Remarks	الحالة
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2017 EXPIRED CRACKED	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENTS SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED ALL LIGHT NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	DAMAGED	الضوء الخلفي
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	BRAKE PARTS RUSTY.	دسك وطانير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	WEAK,BODY LEVEL VERY LOW.	ممتص الصدمات
09.B Other	ALL SUSPENSION PARTS NOT CHECKED	اخرى
10 Interior Condition		الحالة الداخلية
10.A Other	INTERIOR METAL PARTS GETTING RUSTY ,SIGN OF FLOODED.	اخرى
10.B Dash Board	PORTION LOOSE	لوحة القيادة
10.C Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانة السقف
10.D Odometer reading	NOT CHECKED	قراءة عداد المسافات
10.E Door Panel	WORN OUT	لوحة بطانة الباب
10.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

لشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae