CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2981759
Transaction Date	18 Nov 2026, 13:15:19
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	21948015 (CC10013) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	ZAMRS57F8E*******
Specification	GCC Specification
Make	Maserati
Model	Ghibli
Model Year	2014
Color	White
Mileage	137135 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	FRONT LEFT SIDE,REAR BOTH REPAINTED PORTION REPAIRED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,PAINT THICKNESS TOO HIGH,MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.C Doors	FRONT LEFT,REAR BOTH SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED	أبواب
01.D Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR COVERED	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN	دعامية
01.G Bonnet	REPAINTED PORTION REPAIRED,REFITTED	غطاء المحرك
01.H Pillars	LEFT SIDE C/PILLAR OUTER PANEL REPAINTED PORTION REPAIRED	القوائم
01.I Other	FRONT ASSEMBLY REFITTED	اخري
01.J Trunk	REAR SWITCH MELTED	صندوق
01.K Sign of front accident	FENDER FRAME REPAIRED ,FRONT ASSEMBLY REFITTED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS PORTION COVERED CHECK VISIBLE AREA OK	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	OIL LEAK , REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
04.A Seat Condition	COVER PORTION WORN OUT	حالة المقاعد
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Other	DENT	اخري
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	REFITTED , PARTS GETTING RUSTY , OIL WET , MINOR JERKING	الحالة النظريه للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الخلفي
07.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
08 Lights		الاضاءة
08.A Tail Light	LEFT SIDE PORTION CRACK	الضوء الخلفي
08.B Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Hand Brake	SWITCH NOT WORKING DEFECTIVE	فرامل اليد
10 Suspension System		ممتص الصدمات
10.A Arms	ARM BUSHES MINOR DRY CRACK	ازرع
11 Interior Condition		الحاله الداخليه
11.A Other	CENTER CONSOLE BOX COVER AUTO NOT WORKING / INTERIOR PARTS MINOR GETTING RUSTY	اخري
11.B AC Condition	OK,REAR GRILL ADJUSTER MISSING	المكيف
11.C Power Window Switch And Glass	FRONT RIGHT SIDE NOISY	مفتاح النافذه و الزجاج
11.D Audio	SWITCH FADED	صوتيات
11.E Sun Visor	LEFT SIDE LOOSE	حاجب الشمس
11.F Door Panel	LEATHER PORTION LOOSE	لوحة بطانة الباب
11.G Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
12 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
12.A Coolant tank	WATER LEVEL TO LOW	خزان التبريد

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص

only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر **wecare@carscheck.ae**