CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2923749
Transaction Date	31 Oct 2026, 12:49:44
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	18846458 (CC10009) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	WP1ZZZ92ZD*******
Specification	GCC Specification
Make	Porsche
Model	Cayenne
Model Year	2013
Color	White
Mileage	109345 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	FRONT LEFT SIDE,REAR BOTH REPAINTED PORTION REPAIRED,FRONT REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.C Doors	FRONT BOTH SIDE,REAR RIGHT REPAINTED PORTION REPAIRED	أبواب
01.D Floor	FLOOR COVERED PORTION MINOR DENT	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN PORTION CRACK,RIGHT SIDE REFLECTOR DAMAGED	دعامية
01.F Bonnet	STAY SHOCK NOT WORKING	غطاء المحرك
01.G Trunk	REPAIRED REPAINTED REFITTED,FRONT SWITCH NOT WORKING,LOGO LETTER MISSING STRIP PORTION LOOSE	صندوق
01.H Sign of back accident	BACK PANEL QUARTER PANEL REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS COMPLETELY COVERED MUDDY OILY CHECKED VISIBLE AREA ONLY/OK	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	OIL LEAK REFITTED GETTING RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Belt	FRONT LEFT SIDE NOT WORKING PROPERLY	حزام الأمان
04.B Seat Condition	COVER PORTION WORN OUT	حالة المقاعد
05 Exhaust System		نظام العادم

Condition	Remarks	الحالة
05.A Catalytic Converter	CUT REWELDED	دبة البيئة
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	OIL LEAK REFITTED, GETTING RUSTY MINOR JERKING	الحالة النظريه للجير
06.B Propeller Shaft	FRONT MISSING	ناقل الحركة
06.C Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الخلفي
07.C Rims Condition	DENTS SCRATCHES	حالة الجنوط
08 Wipers and Arms		المساحات
08.A Wiper Arm &Blade	REAR BLADE DAMAGED BRACKET COVER MISSING	ازرع المساحات والشفرات
09 Lights		الاضاءة
09.A Head Light	LOOSE,LENS GETTING FADED,PORTION CRACK	الاضاءة الرئيسية
09.B Indicator & Hazard light	LEFT SIDE FENDER INDICATOR LIGHT DAMAGED,RIGHT SIDE GETTING CRACK	الاشارات
09.C Warning Light	WARNING MESSAGE ON DISPLAY	ضوء تحذير
10 Suspension System		ممتص الصدمات
10.A Other	SUSPENSION REFITTED	اخري
10.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
11 Interior Condition		الحاله الداخليه
11.A Other	CENTER CONSOLE BOX COVER LOCK DAMAGED,PANEL PORTION WORN OUT, INNER PARTS GETTING MINOR RUSTY	اخري
11.B Mirror	LEFT SIDE COVER MISALIGN	المرايا
11.C AC Condition	OK,GRILL ADJUSTER MISSING WORN OUT	المكيف
11.D Power Window Switch And Glass	FRONT RIGHT,REAR LEFT SIDE SWITCH DAMAGED,REAR RIGHT NOT WORKING CURTAIN STRIP COVER PORTION DAMAGED LOOSE	مفتاح النافذه و الزجاج
11.E Roof Ceiling	LOOSE PORTION CUT	بطانه السقف
11.F Door Panel	PORTION DAMAGED WORN OUT	لوحة بطانة الباب
11.G Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.H Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها

condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر **wecare@carscheck.ae**