



TEST CERTIFICATE

Site Number **840-Emirates Auctions** Transaction Date **24 May 2023, 10:20:29**
 Transaction Number **89512110 (CC10013)** Queue Number **724343**



Chassis Number **4T1BF28B73U336214**
 Engine Number
 Vehicle Class **Car**
 Manufacturer **Toyota**
 Model **Avalon**
 Model Year **2003**
 Color **Silver**
 Mileage **001 Miles**
 Fuel Type **Petrol**
 No. Of Cylinders **6**
 Specification **Imported**

| DEFECT | REMARKS | |
|---|---|----------------------------|
| 01 Tires and Rims Condition | | الاطارات |
| 01.A Rear Tyre | CRACKED DAMAGED | الاطار الخلفي |
| 01.B Front Tyre | CRACKED DAMAGED | الاطار الامامي |
| 02 Engine Condition | | المحرك |
| 02.A Visual Engine Condition | ENGINE NOT START ALL SYSTEM NOT CHECK | حالة المحرك النظري |
| 03 Body | | جسم المركبة |
| 03.A Paint | BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED PORTION RUSTY & FADED MNOR DENT SCRATCHES | الصبغ |
| 03.B Sign of back accident | | وجود مؤشر لحادث في الخلف |
| 03.C Other | VISUAL TEST ONLY | اخرى |
| 03.D Bumper | MISALIGN PORTION CRACK FADED | دعامة |
| 03.E Bonnet | SHOCK WEAK LEFT SIDE DAMAGED | غطاء المحرك |
| 03.F Windshield | FRONT CRACK | زجاج |
| 03.G Floor | UNDER FLOOR CHASSIS SUSPENSION PARTS NOT CHECK | الارضية |
| 04 Interior Condition | | الحالة الداخلية |
| 04.A Steering Wheel and control buttons | WORN OUT | عجلة القيادة وازرار التحكم |

| DEFECT | REMARKS | |
|----------------------------------|-------------------|----------------------|
| 04.B Roof Ceiling | LOOSE | بطانه السقف |
| 04.C AC Condition | NOT CHECK | المكيف |
| 04.D Odometer reading | NOT CHECK | قراءة عداد المسافات |
| 05 Transmission Condition | | الجير |
| 05.A Road Test | NOT CHECK | فحص علي الطريق |
| 05.B Visual Gear Box Condition | NOT CHECK | حالة الجير النظري |
| 06 Seats Condition | | المقاعد |
| 06.A Seat Condition | PORTION DAMAGED | حالة المقاعد |
| 07 Lights | | الاضاءة |
| 07.A Tail Light | LEFT SIDE DAMAGED | الانارة |
| 08 Battery Condition | | حالة البطارية |
| 08.A Battery bracket | MISSING | حامل البطارية |
| 09 Chassis Condition | | الشاسي |
| 09.A Chassis | NOT CHECK | الشاسيه |

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.