CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2906031
Transaction Date	26 Oct 2026, 12:51:10
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	13253902 (CC10021) (CC10021)



Vehicle Details

Chassis Number	1GNDT13S45*******
Specification	Imported
Make	Chevrolet
Model	Trailblazer
Model Year	2005
Color	Black
Mileage	126298 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	FRONT LEFT SIDE MINOR DENT	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED , PORTION REPAIRED, DENTS, SCRATCHES , PORTION FADED , PORTION RUSTY	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS ,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR PORTION DENTS, MUDDY	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN , PORTION SCRATCHES	دعامية
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS FRAME MUDDY GETTING RUSTY PORTION DENT	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	PARTS GETTING RUSTY , SIGN OF OIL WET	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	PORTION DAMAGE & DRIVER SEAT SIDE PANEL DAMAGE	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	PARTS GETTING RUSTY , SIGN OF OIL WET	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات

Condition	Remarks	الحالة
06.A Front Tyre	BOTH SIDE CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE CRACK	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	RIGHT SIDE DAMAGE	الضوء الخلفي
07.C Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Arms	BUSHES CRACK	ازرع
08.B Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CRACK	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
09 Interior Condition		الحاله الداخليه
09.A Other	CENTER CONSOLE PANEL WORN OUT , INETRIOR PARTS GETTING RUSTY	اخري
09.B AC Condition	LOW COOLING	المكيف
09.C Power Window Switch And Glass	MAIN SWICTH FRONT RIGHT SIDE NOT WORKING	مفتاح النافذه و الزجاج
09.D Dash Board	PORTION WORN OUT	لوحة القياده
09.E Roof Ceiling	PORTION WORN OUT	بطانه السقف
09.F Sun Visor	BOTH SIDE GLASS LIGHT NOT WORKING & LEFT SIDE LOOSE	حاجب الشمس
09.G Door Panel	PORTION DAMAGE	لوحة بطانة الباب
09.H Steering Wheel and control buttons	PORTION WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.I Gear Shifting Lever	PORTION WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae