CAR CHECK

# شهادة فحص مركبة
# Vehicle Test Certificate

| | |
|---|---|
| Queue Number | 2899792 |
| Transaction Date | 23 Oct 2026, 14:39:35 |
| Site Name | 840 - Emirates Auctions |
| Transaction Number | 79261855 (CC10021) (CC10021) |




## Vehicle Details

| | |
|---|---|
| Chassis Number | 1G1F91R78J******* |
| Specification | GCC Specification |
| Make | Chevrolet |
| Model | Camaro |
| Model Year | 2018 |
| Color | Red |
| Mileage | 189185 Km |
| Fuel Type | Petrol |
| Transmission Type | |
| No. Of Cylinders | 8 |

| Condition | Remarks | الحالة |
|---|---|---|
| **01 Body** | | **جسم المركبة** |
| 01.A Paint | BODY DENTS SCRATCHES | الصبغ |
| 01.B Rusty | UNDER BODY PARTS ,SUSPENSION GETTING RUSTY | صدأ |
| 01.C Floor | UNDER FLOOR PORTION COVER DENTS, MUDDY | الارضية |
| 01.D Bumper | MISALIGN , PORTION DAMAGE | دعامية |
| 01.E Vehicle Color | BLACK | لون المركبة |
| **02 Chassis Condition** | | **الشاصي** |
| 02.A Chassis | CHASSIS COVERED , CHECK VISIBLE AREA ONLY / OK | الشاسيه |
| **03 Engine Condition** | | **المحرك** |
| 03.A Engine Visual Condition | PARTS REFITTED GETTING RUSTY , MINOR OIL LEAK | الحالة النظريه للمحرك |
| **04 Transmission Condition** | | **الجير** |
| 04.A Gear Box Visual Condition | PARTS REFITTED GETTING RUSTY,JERKING | الحالة النظريه للجير |
| 04.B Road Test | NOT CHECK | فحص علي الطريق |
| **05 Tires and Rims Condition** | | **الاطارات** |
| 05.A Front Tyre | BOTH SIDE 2024 | الاطار الامامي |
| 05.B Rear Tyre | BOTH SIDE 2024 CRACK | الاطار الخلفي |
| 05.C Rims Condition | MINOR DENT SCRATCHES | حالة الجنوط |

| Condition | Remarks | الحالة |
|---|---|---|
| **06 Lights** | | **الاضاءة** |
| 06.A Warning Light | WARNING LIGHT ON DISPLAY | ضوء تحذير |
| **07 Brake Condition** | | **الفرامل** |
| 07.A Disc&Drum | GETTING RUSTY | دسك وطنابير الفرامل |
| **08 Suspension System** | | **ممتص الصدمات** |
| 08.A Arms | BUSHES CRACK | ازرع |
| 08.B Ball Joint | BOOT CUT | مفصل كروي |
| 08.C Stabilizer Bar And Link Rod | BOOT CUT | عمود التوازن و مثبت عمود التوازن |
| **09 Interior Condition** | | **الحاله الداخليه** |
| 09.A Other | CENTER CONSOLE BOX COVER PORTION WORN OUT , INTERIOR PARTS GETTING RUSTY | اخري |
| 09.B Mirror | LEFT SIDE VIEW HOUSING DAMAGE | المرايا |
| 09.C AC Condition | NOT COOLING | المكيف |
| 09.D Dash Board | PORTION WORN OUT | لوحة القياده |
| 09.E Door Panel | PORTION WORN OUT | لوحة بطانة الباب |
| 09.F Steering Wheel and control buttons | PORTION WORN OUT | عجلة القيادة وازرار التحكم |
| 09.G Gear Shifting Lever | PORTION WORN OUT | ذراع نقل السرعات |

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
**carcheck.ae/certificate**

## Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

## الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
**wecare@carscheck.ae**