




TEST CERTIFICATE

| | | | |
|--------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|
| Site Number | 840-Emirates Auctions | Transaction Date | 25 May 2023, 13:59:00 |
| Transaction Number | 22268849 (CC10013) | Queue Number | 726267 |



| | |
|------------------|--------------------------|
| Chassis Number | JN8AS05Y46X003064 |
| Engine Number | |
| Vehicle Class | Car |
| Manufacturer | Infiniti |
| Model | FX 35 |
| Model Year | 2006 |
| Color | Orange |
| Mileage | 399873 Km |
| Fuel Type | Petrol |
| No. Of Cylinders | 6 |
| Specification | GCC Specification |

| DEFECT | REMARKS | |
|------------------------------------|--|--------------------|
| 01 Lights | | الاضاءة |
| 01.A Head Light | LENS FADED ALL LIGHT NOT CHECK | الاضاءة الرئيسية |
| 02 Tires and Rims Condition | | الاطارات |
| 02.A Rear Tyre | CRACKED DAMAGED EXPIRED | الاطار الخلفي |
| 02.B Front Tyre | CRACKED DAMAGED EXPIRED | الاطار الامامي |
| 03 Transmission Condition | | الجير |
| 03.A Visual Gear Box Condition | NOT CHECK | حالة الجير النظرى |
| 03.B Road Test | NOT CHECK | فحص علي الطريق |
| 04 Chassis Condition | | الشاصي |
| 04.A Chassis | NOT CHECK | الشاسيه |
| 05 Body | | جسم المركبة |
| 05.A Bumper | MISALIGN PORTION CRACK & FADED | دعامية |
| 05.B Paint | BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED PORTION FADED MINOR DENT SCRATCHES | الصبغ |
| 05.C Floor | UNDER FLOOR CHASSIS SUSPENSION PARTS NOT CHECK | الارضية |

| DEFECT | REMARKS | |
|---|---------------------------------------|----------------------------|
| 05.D Other | VISUAL TEST ONLY | أخري |
| 06 Interior Condition | | الحاله الداخليه |
| 06.A AC Condition | NOT CHECK | المكيف |
| 06.B Dash Board | CRACK | لوحة القيادة |
| 06.C Door Panel | WORN OUT | لوحة بطانة الباب |
| 06.D Steering Wheel and control buttons | WORN OUT | عجلة القيادة وازرار التحكم |
| 06.E Sun Visor | LEFT SIDE STAND DAMAGED MISSING | حاجب الشمس |
| 06.F Roof Ceiling | PORTION LOOSE | بطانه السقف |
| 07 Engine Condition | | المحرك |
| 07.A Visual Engine Condition | ENGINE NOT START ALL SYSTEM NOT CHECK | حالة المحرك النظرى |
| 08 Seats Condition | | المقاعد |
| 08.A Seat Condition | PORTION CRACK | حالة المقاعد |

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.