



## TEST CERTIFICATE

|                    |                              |                  |                              |
|--------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|
| Site Number        | <b>840-Emirates Auctions</b> | Transaction Date | <b>12 Aug 2022, 11:38:08</b> |
| Transaction Number | <b>71331537 (CC10006)</b>    | Queue Number     | <b>312309</b>                |



|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Chassis Number   | <b>SJNFBAJ10Z2877033</b> |
| Engine Number    |                          |
| Vehicle Class    | <b>Car</b>               |
| Manufacturer     | <b>Nissan</b>            |
| Model            | <b>Qashqai</b>           |
| Model Year       | <b>2014</b>              |
| Color            | <b>White</b>             |
| Mileage          | <b>125817 Km</b>         |
| Fuel Type        | <b>Petrol</b>            |
| No. Of Cylinders | <b>4</b>                 |
| Specification    | <b>GCC Specification</b> |

| DEFECT                             | REMARKS  |                     |
|------------------------------------|--|---------------------|
| <b>01 Body</b>                     |  | <b>جسم المركبة</b>  |
| 01.A Paint                         | BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENT,SCRATCHES & BODY PORTION STICKERED. | الصبغ               |
| 01.B Fenders                       | FRONT RIGHT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED  | مدكار               |
| <b>02 Tires and Rims Condition</b> |  | <b>الاطارات</b>     |
| 02.A Front Tyre                    | BOTH SIDE 2019 WORN OUT  | الاطار الامامي      |
| 02.B Rear Tyre                     | BOTH SIDE 2018 & CRACKED   | الاطار الخلفي       |
| <b>03 Seats Condition</b>          |  | <b>المقاعد</b>      |
| 03.A Seat Condition                | DRIVER SEAT PORTION CUT  | حالة المقاعد        |
| <b>04 Steering Condition</b>       |  | <b>المقود</b>       |
| 04.A Tie Rod                       | TIEROD BALL JOINT WORN OUT   | رودات               |
| <b>05 Chassis Condition</b>        |  | <b>الشاسي</b>       |
| 05.A Chassis                       | PORTION COVERED, VISBLE AREA OK.   | الشاسيه             |
| <b>06 Suspension System</b>        |  | <b>ممتص الصدمات</b> |
| 06.A Ball Joint                    | FRONT BOTH SIDE LOWER ARM BALL JOINT BOOT CUT  | مفصل كروي           |
| 06.B Arms                          | FRONT LOWER ARM BUSHED CUT.  | ازرع                |

| DEFECT                                  | REMARKS                |                            |
|---|------------------------|----------------------------|
| <b>07 Interior Condition</b>            |                        | <b>الحاله الداخليه</b>     |
| 07.A Steering Wheel and control buttons | WORN OUT               | عجلة القيادة وازرار التحكم |
| 07.B Roof Ceiling                       | PORTION LOOSE          | بطانه السقف                |
| 07.C AC Condition                       | OK                     | المكيف                     |
| <b>08 Transmission Condition</b>        |                        | <b>الجير</b>               |
| 08.A Road Test                          | NOT CHECK              | فحص علي الطريق             |
| 08.B Visual Gear Box Condition          | OK                     | حالة الجير النظرى          |
| <b>09 Engine Condition</b>              |                        | <b>المحرك</b>              |
| 09.A Visual Engine Condition            | SIGN OF OIL LEAK.      | حالة المحرك النظرى         |
| <b>10 Wipers and Arms</b>               |                        | <b>المساحات</b>            |
| 10.A Other                              | WIPER TANK CAP MISSING | اخرى                       |

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.