

## **TEST CERTIFICATE**

WBAFR1107DC861519

Site Number 840-Emirates Auctions Transaction Date 15 Sep 2021, 18:04:39

Transaction Number 46359611 (CC10006) Queue Number 312309



Engine Number

Vehicle Class Car

Manufacturer BMW

530

Model Year 2013

Chassis Number

Model

Color Black
Mileage 105259

DEFECT REMARKS

01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	FRONT RIGHT SIDE PORTION REPAIRED & REPAINTED	مدكار
01.B Paint	PORTION REPAIRED, REPAINTED & DENTS, SCRATCHES ON BODY	الصبغ
01.C Floor	UNDER FLOOR FULLY COVERD	الارضية
01.D Doors	REAR TRUNK PORTION REPAIRED & REPAINTED	أبواب
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	VISABLE AREA OK	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Other	OIL SUM REFITTED	اخري
04 Exhaust System		نظام العادم
04.A Other	WELLDED & REPAIRED	اخري
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box	ОК	الجير
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الخلفي
07 Wipers and Arms		المساحات

DEFECT	REMARKS	
07.A Other	ОК	اخري
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	ОК	الاضاءة الرئيسية
08.B Other	ОК	اخري
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Caliber Brake	GETTING RUSTY	جهاز الفرامل
10 Interior Condition		الاجزاء الداخلية
10.A Other	ОК	اخري
10.B Mirror	ОК	المرايا
10.C AC Condition	ОК	المكيف

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate,
   Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.