CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2906037
Transaction Date	30 Oct 2026, 14:54:12
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	79205878 (CC10010) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	JHMCM66507*******
Specification	Imported
Make	Honda
Model	Accord
Model Year	2007
Color	Black
Mileage	391095 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		**جسم المركبة**
01.A Fenders	FRONT REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENTS SCRATCHES,PORTION FADED RUSTY	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY.	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT ,MUDDY.,	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN PORTION DAMAGED	دعامية
01.F Windshield	FRONT CRACKED .	زجاج
01.G Bonnet	REFITTED,SHOCK WEAK	غطاء المحرك
01.H Pillars	RIGHT SIDE C/PILLAR ROCKER PANEL REPAIRED	القوائم
01.I Trunk	MISALIGN	صندوق
01.J Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , RADIATOR SUPPORT BULK HEAD,FENDER FRAME CROSS MEMBER REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.K Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
02 Chassis Condition		**الشاصي**
02.A Chassis	FRONT RIGHT SIDE CHASIS LOWER SKIRT BEND, CHASISS OILY MUDDY.,CHECKED ONLY VISIBLE AREA .	الشاسيه
03 Engine Condition		**المحرك**
03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظريه للمحرك

Condition	Remarks	الحالة
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	EXTRA COVER	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED ,REFITTED,OIL LEAK ,COMPONENT PARTS RUSTY .	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023 CRACKED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2020 CRACKED EXPIRED	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED ALL LIGHT NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	PORTION CRACK	الضوء الخلفي
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	PARTS RUSTY .	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK .	ممتص الصدمات
09.B Arms	BUSHES CUT .	ازرع
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Boot	CUT .	ربلة المقود
10.B Steering Box	OIL LEAK .	جهاز المقود
11 Interior Condition		الحاله الداخليه
11.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY ,SIGN OF FLOODED	اخري
11.B Mirror	CENTER FADED,INDICATOR LIGHT COVER CRACK	المرايا
11.C AC Condition	NOT CHECK	المكيف
11.D Dash Board	PORTION WORN OUT	لوحة القياده
11.E Sun Visor	MINOR LOOSE	حاجب الشمس
11.F Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
11.G Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.H Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص

only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر **wecare@carscheck.ae**