CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2900435
Transaction Date	23 Oct 2026, 14:39:32
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	97011238 (CC10008) (CC10019)

Vehicle Details

Chassis Number	JTJHY00W18*******
Specification	GCC Specification
Make	Lexus
Model	LX 570
Model Year	2008
Color	Silver
Mileage	157017 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		**جسم المركبة**
01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED ,MINOR DENTS SCRATCHES,PORTION FADED MINOR RUSTY& PORTION STICKER	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Bumper	MISALIGN,PORTION CRACKED	دعامية
01.E Windshield	FRONT CRACKED	زجاج
01.F Roof	PORTION STICKER	السقف
01.G Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
02 Chassis Condition		**الشاصي**
02.A Chassis	CHASSIS THICK RUSTPROOFED ,MUDDY PORTION GETTIG RUSTY	الشاسيه
03 Engine Condition		**المحرك**
03.A Other	ENGINE DELAY STARTING	اخري
03.B Engine Visual Condition	OIL LEAK ,OPE,REFITTED ,OIL PAN DENT	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		**المقاعد**
04.A Seat Condition	EXTRA COVER & REAR SEAT ADJUSTMENT NOT WORKING & REAR CENTER HEADREST MISSING	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		**الجير**

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED ,PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES & HUB COVER MISSING ,FRONT LEFT SIDE ,REAR RIGHT SIDE REPAIRED	حالة الجنوط
07 Wipers and Arms		المساحات
07.A Wiper Arm &Blade	BOTTLE CAP MISSING	ازرع المساحات والشفرات
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
08.B Tail Light	LEFT SIDE LOOSE	الضوء الخلفي
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	OIL LEAK	ممتص الصدمات
09.B Hydraulic System	NOT WORKING	النظام الهيدروليكي
10 Steering Condition		المقود
10.A Rack Pinion	PORTION DAMAGED	مسطرة المقود
11 Interior Condition		الحاله الداخليه
11.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY,SIGN Of FLOODED & CENTER CONSOLE BOX COVER DAMAGED	اخري
11.B Mirror	LEFT SIDE DAMAGED & BOTH SIDE FOLDING NOT WORKING	المرايا
11.C AC Condition	OK & REAR ADJUSTMENT MISSING	المكيف
11.D Power Window Switch And Glass	REAR LEFT SIDE NOT WORKING	مفتاح النافذه و الزجاج
11.E Audio	PORTION FADED	صوتيات
11.F Dash Board	PORTION CRACKED	لوحة القياده
11.G Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
11.H Steering Wheel and control buttons	RE LEATHER ,ADJUSTMENT BUTTON MISSING	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.I Sunroof	NOT WORKING	فتحت سقف
11.J Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص

only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر **wecare@carscheck.ae**

استمارة المركبات
Vehicle Registration

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

✓ Pass / ناجح

Start Time:	15:02	وقت البدء:
End Time:	15:12	وقت الانتهاء:
Lane:	02	رقم الحارة:
Token No.:	221	رقم التذكرة:
Attempt No.:	1	رقم المحاولة:
Number of Prints:	1	عدد مرات الطباعة:

Certificate Number:	5 TAS 2026 29934603	رقم الشهادة:
Inspection Date:	21-10-2026	تاريخ الفحص:
Certificate Validity Date:	19-11-2026	صلاحية الفحص:
Certificate Print Date:	21-10-2026	تاريخ طباعة الشهادة:
Services:	Registration Test فحص التسجيل	الخدمات:
Vehicle Testing Partner:	Tasjeel تسجيل	شريك فحص المركبات:
Vehicle Testing Centre:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	مركز الفحص:
Total Time Taken:	10 min 13 sec	مدة الفحص:
Appointment Reference No.:	--	رقم موعد الفحص:

Vehicle Details / بيانات المركبة

Plate Details:	--	بيانات اللوحة:
Chassis No.:	JTJHY00W184001711	رقم القاعدة:
Vehicle Type:	LEXUS لكزس	نوع المركبة:
Vehicle Model:	LX 570 ال اكس 570	تفاصيل النوع:
Vehicle Class:	Light Vehicle مركبة خفيفة	فئة المركبة:
Body Type:	STATION استيشن.	نوع الهيكل:
Fuel Type:	Benzene بنزين	الوقود:
Color:	Silver فضي	اللون:
Driving Direction:	--	اتجاه عجلة القيادة:
Dimensions(H x W x L):	-- x -- x --	الابعاد(أ x ع x ط):
Current Odometer Reading:	157015 Kms / كيلومتر	قراءة العداد الحالية:
Origin:	Japan اليابان	بلد الصنع:

Gear Type:	Automatic أوتوماتيك	ناقل الحركة:
Engine No.:	NILL	رقم المحرك:
Axles No.:	2	عدد المحاور:
No. of Doors:	4	عدد الأبواب:
G. V. W.:	2950 Kgs / كجم	الوزن الاجمالي:
Empty Weight:	1620 Kgs / كجم	الوزن فارغة:
Model Year:	2008	سنة التصنيع:
Horsepower:	388	قوة المحرك:
Cylinders:	8	عدد الأسطوانات:
No. of Seats:	8	عدد المقاعد:

Carbon footprint / انبعاثات الكربون

Thank you for protecting the environment. / شكراً لك لحماية البيئة.

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

شهادة فحص المركبة
Test Certificate

معدل الاستهلاك السنوي للمركبة (تقديرياً فى 12 شهر)
Estimated Vehicle Consumption (Rate in 12 Months)

2756 KM / كم	284 L / لتر	1139 AED / درهم	0.7 ton / طن
Distance per year المسافة المقطوعة سنوياً	Fuel consumed per year استهلاك الوقود سنوياً	Fuel cost per year تكلفة الوقود سنوياً	Carbon footprint per year انبعاثات الكربون سنوياً

نتائج قراءات المعايير / Parameter Readings Results

نسبة أول اكسيد الكربون للبترول Vehicle on Petrol CO Reading 0 %	نسبة عدم التوازن ما بين الجهه اليمنى والجهه اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS 11 %	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle 3 %	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle 2 %

نسبة كربيد الهيدروجين لمركبات البترول
Vehicle on Petrol HC Reading
0 PPM VOL

ملاحظات الفحص: / Inspection Remarks:

FRONT BUMPER FRAME , RADIATOR SUPPORT FRAME ,BULKHEAD ,FENDER INNER FRAME REPAIRED UNDER NEATH MINOR OIL WETNESS //VEHICLE FACE LIFTED //CHASSIS RUST PROOFED //

تفاصيل الدفع / Payment Details

Inspection Performed by:	47564	تمّ الفحص من قبل :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :
Attempt No.:	1	رقم المحاولة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :

Transaction Number:	29934603	رقم المعاملة :
Payment Method:	Credit Card بطاقة إئتمان	طريقة الدفع :
Total Service Fees:	170 AED Paid On 21/10/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 21/10/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Received by:	Sittu Paloth Sreesan Paloth سيتو بالوت	تم الاستلام من :

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وإسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.