





### Test Certificate

Site Number	: 840-TASJEEL EM AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 19238629	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 20 FEB 2020 16:26:26	Plate Number	: 6650 EA
Queue Number	: 146951	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: 1N4AL11D67C106650	Manufacturer/Model	: NISSAN/ALTIMA
Engine Number	:	Model Year	: 2007
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: BLACK
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

### Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
VISUAL TEST:		
02 Steering And Suspension System		عجلة القيادة ونظام التوصيلات
02.04 - Steering Ball Joints, Boots		وصلات عمود عجلة القيادة
02.08 - Power Steering Pump		المضخة الهيدرولكية للمقود
02.10 - Ties Rods, Bushes, Centerlink, Left And Right		ربلات ذراع التوجيه
02.15 - Suspension Crack Or Bend, Bushes		التوصيلات
02.16 - Engine Mounting		كراسي المحرك
03 Brake System		نظام الفرامل
03.01 - Brake Efficiency Front Wheels Left And Right Hands		قوة فرامل المحور الامامي
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.01 - Front Left And Right Hands Tires		الاطارات الامامية
04.07 - Rims		الرنجات
05 Body		الهيكل
05.02 - Paint		الصبغ
06 General Items		الاشياء العامة
06.12 - Seats Condition And Seats Fixing		المقاعد وحالتها وتثبيتها
06.16 - Engine Condition, Smoke		حالة المحرك - الدخان
06.21 - Battery Condition		حالة البطارية
07 Remarks		ملاحظات
07.04 - Others		ملاحظات اخرى
09 Auction		الفحص الكامل
09.06 - Chassis Ok		الشاسي جيد



### Test Certificate

Site Number	: 840-TASJEEL EM AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 19238629	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 20 FEB 2020 16:26:26	Plate Number	: 6650 EA
Queue Number	: 146951	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: 1N4AL11D67C106650	Manufacturer/Model	: NISSAN/ALTIMA
Engine Number	:	Model Year	: 2007
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: BLACK
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

#### Statement of Vehicle Condition

09.16 - Sign Of Side Accident		أثر حادث في جوانب المركبة
09.18 - A/C Not Cooling		عطل في المكيف
09.24 - Digital Display Damaged/Warning Lights	SRS AIRBAG LIGHT BLINKING	عطل في لوحة التحكم الالكتروني
09.25 - Body Repainted		أثر صنيغ في المركبة

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.