

Queue Number

2811643

Transaction Date

29 Sep 2026, 14:18:59

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

20188684 (CC10013) (CC10025)



Vehicle Details

Chassis Number	1C4SDJCT0K*****
Specification	GCC Specification
Make	Dodge
Model	Durango
Model Year	2019
Color	Black
Mileage	198048 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY MINOR DENT SCRATCHES , PAINT THICKNESS HIGH	الصبغ
01.B Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION COVERED MINOR DENT	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN	دعامية
01.E Windshield	FRONT SPOT CRACK	زجاج
01.F Bonnet	SHOCK NOT WORKING	غطاء المحرك

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS COVERED MUDDY / FRONT LEFT SIDE CHASSIS LOWER EDGE MINOR DENT	الشاسيه
--------------	---	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	DIRTY , MUDDY , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	-------------------------------------	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Belt	REAR CENTER NOT WORKING	حزام الأمان
04.B Seat Condition	DRIVER SEAT HEAD REST DAMAGED / PORTION CRACK	حالة المقاعد

05 Transmission Condition

الجير

05.A Gear Box Visual Condition	MINOR JERKING , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق

Condition	Remarks	الحالة
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS GETTING FADED	الاضاءة الرئيسية
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	الزرع
09 Interior Condition		الحالة الداخلية
09.A Other	CENTER CONSOLE BOX SIDE COVER PORTION LOOSE / INTERIOR PARTS MINOR GETTING RUSTY	اخري
09.B AC Condition	OK , REAR GRILL PORTION DAMAGED	المكيف
09.C Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
09.D Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.E Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات
10 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
10.A Coolant tank	BOTTLE PORTION DAMAGED	خزان التبريد

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae