

Queue Number

2891199

Transaction Date

20 Oct 2026, 16:41:05

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

28993018 (CC10013) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	JTEBU11F6C*****
Specification	GCC Specification
Make	Toyota
Model	FJ Cruiser
Model Year	2012
Color	White
Mileage	125344 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	REAR LEFT SIDE PORTION REPAIRED REPAINTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENTS SCRATCHES,PORTION RUSTY	الصبغ
01.C Doors	REAR RIGHT SIDE OUTER BEADING MISSING	أبواب
01.D Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR BODY MOUNT RUBBER DRY CRACK	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN,PORTION CRACKED SCRATCHES	دعامية
01.G Windshield	PORTION CRACKED	زجاج
01.H Bonnet	STAY SHOCK NOT WORKING,REFITTED	غطاء المحرك
01.I Trunk	TAIL GATE NOT CLOSE PROPERLY,REFITTED	صندوق
01.J Door Handle & Lock	OUTER HANDLE WORN OUT	مقابض الأبواب والأقفال

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS FRAME DIRTY OILY PORTION GETTING RUSTY	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	OIL LEAK , REFITTED , MUDDY , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	DRIVER SEAT PORTION DAMAGED ADJUSTMENT HANDLE MISSING & REAR RIGHT SEAT FOLDING LOCK SWITCH DAMAGED	حالة المقاعد
---------------------	---	--------------

Condition	Remarks	الحالة
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED , MUDDY , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2019 CRACKED EXPIRED,WORN OUT	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	LEFT SIDE 2019,RIGHT 2017 CRACKED EXPIRED,WORN OUT	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	NUT MISSING / STUD DAMAGED	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LEFT SIDE GETTING FADED	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	LEFT SIDE FADED CRACKED	الضوء الخلفي
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
08.B Arms	ARM BUSHES SIGN OF MINOR DRY CRACK	ازرع
08.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
09 Steering Condition		المقود
09.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
10 Interior Condition		الحاله الداخليه
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY SIGN OF WATER FLOODED	اخرى
10.B AC Condition	LOW COOLING,NOT WORKING PROPERLY	المكيف
10.C Roof Light	FRONT MINOR LOOSE	أنارة السقف
10.D Power Window Switch And Glass	LEFT SIDE SWITCH PANEL LOOSE	مفتاح النافذه و الزجاج
10.E Sun Visor	RIGHT SIDE MIRROR COVER MISSING	حاجب الشمس
10.F Door Panel	PORTION DAMAGED	لوحة بطانة الباب
10.G Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.H Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT,SHIFT LOCK COVER MISSING,PANEL PORTION CRACKED	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae