

Queue Number

2792336

Transaction Date

24 Sep 2026, 15:38:57

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

41258706 (CC10010) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	2HGFC2F65K*****
Specification	Imported
Make	Honda
Model	Civic
Model Year	2019
Color	White
Mileage	178138 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED,EXCEPT ROOF,MINOR DENTS SCRATCHES,PORTION FADED GETTING RUSTY	الصبغ
01.C Doors	LEFT SIDE REFITTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY .	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR PORTION COVERED RIGHT SIDE COVER MISSING ,PORTION MIOR DENT .	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN,PORTION DAMAGED	دعامية
01.G Windshield	SPOT CRACK/FRONT CHANGED	زجاج
01.H Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.I Pillars	BOTH SIDE A/PILLAR OUTER PANEL,LEFT SIDE C/PILLAR ROCKER PANEL REPAIRED	القوائم
01.J Trunk	REFITTED,MISALIGN	صندوق
01.K Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME ,FENDER FRAME ,BULKHEAD REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.L Sign of side accident	LEFT SIDE QUARTER PANEL ,WHEEL ARCH REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في الجانب

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT RIGTH SIDE CHASSIS INNER SKIRT DENT , ALIGNED REPAIRED.	الشاسيه
--------------	---	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	OIL WET COMPONENT PARTS GETTING RUSTY.	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

Condition	Remarks	الحالة
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	DRIVER SEAT COVER PORTION CUT	حالة المقاعد
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Other	PORTION DENT	اخرى
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	COMPONENT PARTS GETTING RUSTY.	الحالة النظرية للجير
06.B Gear Box Mount	LOWER MOUNT BUSHES CRACKED .	كرسي الجير
06.C Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023 CRACKED	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023	الاطار الخلفي
07.C Rims Condition	MINOR DENTS SCRATCHES	حالة الجنوط
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS FADED,RIGHT SIDE CRACK	الاضاءة الرئيسية
08.B Tail Light	PORTION CRACK	الضوء الخلفي
09 Interior Condition		الحالة الداخلية
09.A Other	CENTER CONSOLE BOX MODIFIED,PANEL PORTION CRACK,INTERIOR PARTS RUSTY ,SIGN OF FLOODED.	اخرى
09.B Mirror	MINOR LOOSE	المرايا
09.C AC Condition	OK,SWITCH PORTION FADED	المكيف
09.D Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
09.E Door Panel	PORTION WORN OUT MODIFIED	لوحة بطانة الباب
09.F Air Bag	OPEN REFITTED.	وسائد هوائية
09.G Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.H Gear Shifting Lever	KNOB MODIFIED WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

لشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae