



## TEST CERTIFICATE

Site Number	<b>840-Emirates Auctions</b>	Transaction Date	<b>17 Jan 2023, 16:58:57</b>
Transaction Number	<b>97694430 (CC10010)</b>	Queue Number	<b>657313</b>



Chassis Number	<b>MR2BT9F35F1130292</b>
Engine Number	
Vehicle Class	<b>Car</b>
Manufacturer	<b>Toyota</b>
Model	<b>Yaris</b>
Model Year	<b>2015</b>
Color	<b>White</b>
Mileage	<b>001 Km</b>
Fuel Type	<b>Petrol</b>
No. Of Cylinders	<b>4</b>
Specification	<b>GCC Specification</b>

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Lights</b>		<b>الاضاءة</b>
01.A Head Light	LENS FADED,ALL LIGHT NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
01.B Tail Light	PORTION DAMAGED	الانارة
<b>02 Suspension System</b>		<b>ممتص الصدمات</b>
02.A Arms	LOWER ARM BUSH CRACKED	ازرع
02.B Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
<b>03 Interior Condition</b>		<b>الحاله الداخليه</b>
03.A Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
03.B Odometer reading	NOT CHECK	قراءة عداد المسافات
03.C AC Condition	NOT CHECK	المكيف
<b>04 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>
04.A Bumper	MISALIGN,PORTION DAMAGED	دعامية
04.B Rusty	UNDER BODY PARTS SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
04.C Floor	UNDER FLOOR,LEFT SIDE RUNNING BOARD PORTION DENT	الارضية
04.D Paint	BODY PORTION REPAIRED , REPAINTED & MINOR DENT ,SCRATCHES,PORTION FADED,PORTION RUSTY	الصبغ

DEFECT	REMARKS	
<b>05 Tires and Rims Condition</b>		<b>الاطارات</b>
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2020 CRACKED ,	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2020 CRACKED ,RIGHT SIDE DAMAGED	الاطار الخلفي
<b>06 Engine Condition</b>		<b>المحرك</b>
06.A Visual Engine Condition	ENGINE NOT START ALL SYSTEM NOT CHECK,KEY MISSING,	حالة المحرك النظرى
<b>07 Seats Condition</b>		<b>المقاعد</b>
07.A Seat Condition	MINOR CUT	حالة المقاعد
<b>08 Chassis Condition</b>		<b>الشاسي</b>
08.A Chassis	CHECKED VISIBLE AREA OK	الشاسيه
<b>09 Transmission Condition</b>		<b>الجير</b>
09.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
09.B Visual Gear Box Condition	NOT CHECK	حالة الجير النظرى

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.