

Queue Number

2891413

Transaction Date

22 Oct 2026, 20:57:39

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

70903490 (CC10006) (CC10006)



Vehicle Details

Chassis Number

MMBJNKA509*****

Specification

GCC Specification

Make

Mitsubishi

Model

L200

Model Year

2009

Color

Red

Mileage

N/A Km

Fuel Type

Petrol

Transmission Type

No. Of Cylinders

4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED , PORTION REPAIRED, DENTS, SCRATCHES , PORTION FADED , PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Bumper	MINOR DENT SCRATCHES	دعامية
01.C Door Handle & Lock	FRONT LEFT SIDE OUTER DOOR LOCK DAMAGE	مقابض الأبواب والأقفال
01.D Sign of front accident	BUMPER FRAME, BULKHEAD, RADIATOR SUPPORT, FENDER FRAME REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.E Vehicle Color	WHITE	لون المركبة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS FRAME RUSTY, PORTION DENT, BOTH SIDE CHASSIS END REPAIRED	الشاسيه
--------------	---	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED REFITTED OIL LEAK . PARTS RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	PORTION WORN OUT	حالة المقاعد
---------------------	------------------	--------------

05 Transmission Condition

الجير

05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED REFITTED OIL LEAK PARTS RUSTY	الحالة النظرية للجير
--------------------------------	---	----------------------

05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
----------------	-----------	----------------

06 Tires and Rims Condition

الاطارات

Condition	Remarks	الحالة
06.A Front Tyre	BOTH SIDE CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE CRACK	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
06.D Spare Tire &Tools	MISSING	الاطار الاحتياطي و العدة

07 Lights الاضاءة

07.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية
-----------------	------------------------------------	------------------

08 Interior Condition الحالة الداخليه

08.A Other	CENTER CONSOLE BOX COVER WORN OUT , INETRIOR PARTS GETTING RUSTY , SIGN OF FLOODED	اخرى
08.B AC Condition	NOT CHECK	المكيف
08.C Dash Board	PORTION WORN OUT	لوحة القيادة
08.D Roof Ceiling	PORTION WORN OUT	بطانه السقف
08.E Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
08.F Steering Wheel and control buttons	PORTION WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
08.G Gear Shifting Lever	PORTION WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae