

Queue Number	2869113	Transaction Date	15 Oct 2026, 16:14:00
Site Name	840 - Emirates Auctions	Transaction Number	79176249 (CC10026) (CC10026)



Vehicle Details

Chassis Number	2FMDK49C09*****
Specification	GCC Specification
Make	Ford
Model	Edge
Model Year	2009
Color	White
Mileage	N/A Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED , MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.C Doors	REPAINTED PORTION REPAIRED	أبواب
01.D Floor	PORTION DENT	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN	دعامية
01.F Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.G Trunk	NOT OPENING	صندوق
02 Chassis Condition		الشاسي
02.A Chassis	CHASSIS PORTION COVER CHECK VISIBLE AREA ONLY , OILLY	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN # CHECK ONLY ON WIND SHIELD & DOOR POST STICKER (NOT STARTING)	رقم القاعدة
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,PARTS REFITTED SIGN OF OIL WET . PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	PORTION CRACK	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED PARTS REFITTED SIGN OF OIL WET PARTS RUSTY	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق

06 Tires and Rims Condition

الاطارات

06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2021 EXPIRED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2021 EXPIRED	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	DENT SCRATCHES	حالة الجنوط

07 Lights

الاضاءة

07.A Head Light	RIGHT SIDE LEN FADED , ALL LIGHT NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
-----------------	--	------------------

08 Suspension System

ممتص الصدمات

08.A Arms	BUSHES CRACK	ازرع
08.B Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CRACK	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن

09 Interior Condition

الحالة الداخلية

09.A Other	CENTER CONSOLE BOX COVER PORTION WORN OUT , INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
09.B AC Condition	NOT CHECK	المكيف
09.C Dash Board	PORTION WORN OUT	لوحة القيادة
09.D Roof Ceiling	FABRIC PORTION WORN OUT	بطانه السقف
09.E Odometer reading	NOT CHECK	قراءة عداد المسافات
09.F Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
09.G Steering Wheel and control buttons	PORTION WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.H Gear Shifting Lever	PORTION WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

لشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae