





### Test Certificate

Site Number	: 840-EMIRATES AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 20996146	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 08 SEP 2020 14:52:53	Plate Number	: 643 EA
Queue Number	: 217564	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: JTEBU25JX75074643	Manufacturer/Model	: TOYOTA/PRADO
Engine Number	:	Model Year	: 2007
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: WHITE
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

### Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
16 Side Slip Test		فحص ميزانية الاطارات
16.01 - Side Slip Test	Passed	فحص ميزانية الاطارات
VISUAL TEST:		
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.01 - Front Left And Right Hands Tires		الاطارات الامامية
05 Body		الهيكل
05.01 - Rusty		الصدأ
05.02 - Paint		الصبيغ
05.03 - Doors		الابواب
05.04 - Fenders		المدكار
05.08 - Chassis (Frame)		الشاصية
05.10 - All Glasses		الزجاج الجانبي وزجاج الابواب
05.12 - Side Safety Frame		الواقيات الجانبية
06 General Items		الاشياء العامة
06.08 - Interior Lights		الانوار الداخلية
06.14 - Transmission Condition		حالة ناقل الحركة
06.16 - Engine Condition, Smoke		حالة المحرك - الدخان
06.20 - Fuel Tank		خزان الوقود
07 Remarks		ملاحظات
07.04 - Others		ملاحظات اخرى
09 Auction		الفحص الكامل



### Test Certificate

Site Number	: 840-EMIRATES AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 20996146	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 08 SEP 2020 14:52:53	Plate Number	: 643 EA
Queue Number	: 217564	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: JTEBU25JX75074643	Manufacturer/Model	: TOYOTA/PRADO
Engine Number	:	Model Year	: 2007
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: WHITE
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

### Statement of Vehicle Condition

09.02 - Need Wheel Alignment		بحاجة الى ميزانية العجلات
09.11 - Gear Box Oil Leaking	TRANSFER CASE OIL STAIN	تهريب زيت الجير
09.14 - Sign Of Front Accident		أثر حادث في مقدمة المركبة
09.24 - Digital Display Damaged/Warning Lights	AIR BAG & BATTERY LIGHT ON	عطل في لوحة التحكم الالكتروني
09.25 - Body Repainted		أثر صيغ في المركبة
<p>The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only. Tasjeel is not responsible for any hidden defects.</p> <p style="text-align: right;">شهادة الفحص تظهر نتيجة الفحص وقت الفحص فقط تسجيل غير مسئول عن العيوب الخفية</p>		