CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2899671
Transaction Date	28 Oct 2026, 10:10:41
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	56741472 (CC10006) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	JHMCM56587*******
Specification	GCC Specification
Make	Honda
Model	Accord
Model Year	2007
Color	Grey
Mileage	N/A NA
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED,MINOR DENTS SCRATCHES,PORTION FADED RUSTY	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY.	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR RUST PROOFED, OILY, MUDDY, PORTION DENT, BACK PANEL REPAIRED	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN PORTION CRACK	دعامية
01.F Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.G Other	FRONT BUMPER FRAME , RADIATOR SUPPORT BULK HEAD,FENDER FRAME CROSS MEMBER REPAIRED.	اخري
01.H Trunk	REFITTED	صندوق
01.I Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.J Sign of back accident		وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	COVERD, OILY, MUDDY, CHECKED VISIBLE AREA ONLY OK	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Mount	BUSHES CUT	كرسي
03.B Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
04.A Seat Condition	EXTRA COVER	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED ,REFITTED,OIL LEAK ,COMPONENT PARTS RUSTY .	الحالة النظريه للجير
05.B Gear Box Mount	BUSH CRACKED	كرسي الجير
05.C Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024 CRACKED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024 CRACKED	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED ALL LIGHT NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
07.B Brake Light	CENTER CRACK	نور الفرامل
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
08.B Arms	BUSHES CUT	ازرع
08.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
09 Steering Condition		المقود
09.A Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
09.B Steering Box	LEAK	جهاز المقود
09.C Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودات
10 Interior Condition		الحاله الداخليه
10.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY,CENTER CONSOLE BOX COVER WORN OUT	اخري
10.B Mirror	CENTER FADED	المرايا
10.C AC Condition	NOT CHECK	المكيف
10.D Power Window Switch And Glass	SWITCH PORTION DAMAGED	مفتاح النافذه و الزجاج
10.E Roof Ceiling	LOOSE	بطانه السقف
10.F Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
10.G Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.H Gear Shifting Lever	KNOB DAMAGED	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص

only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر **wecare@carscheck.ae**