

Queue Number 2899768

Transaction Date 23 Oct 2026, 16:49:13

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
94437431 (CC10010) (CC10010)

Vehicle Details

Chassis Number	WDDGF56X29*****
Specification	GCC Specification
Make	Mercedes
Model	C 350
Model Year	2009
Color	Blue
Mileage	N/A Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT & REAR REPAINTED .	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED DENTS, SCRATCHES , PORTION RUSTY, PORTION FADED	الصبغ
01.C Doors	REPAINTED PORTION REPAIRED.	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY.	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR CHASSIS COMPLETE COVERED COVER PORTION CUT ,CHECKED ONLY VISIBLE AREA	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN ,SCRATCHES .	دعامية
01.G Bonnet	REPAINTED PORTION REPAIRED.	غطاء المحرك
01.H Sign of front accident	FRONT ASSEMBLY REFITTED .	وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS COMPLETE COVERED ,OILY MUDDY NOT VISIBLE PROPERLY,CHECKED ONLY VISIBLE AREA /OK.	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN CHECKED ONLY STICKER.	رقم القاعدة

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY,AIR FILTER PIPE MISSING.	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
04.A Seat Condition	DIRTY LOOSE PORTION CUT .	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED ,REFITTED,OIL LEAK ,COMPONENT PARTS RUSTY .	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED.	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2021 CRACKED EXPIRED .	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024 CRACKED.	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENTS SCRATCHES.	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	PARTS RUSTY.	دسك و طنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
09.B Arms	BUSHES CUT.	ازرع
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Boot	CUT.	ربلة المقود
10.B Steering Box	OIL LEAK.	جهاز المقود
11 Interior Condition		الحالة الداخلية
11.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY ,SIGN OF FLOODED	اخرى
11.B Power Window Switch And Glass	SWITCH FADED.	مفتاح النافذه و الزجاج
11.C Dash Board	GLOVE BOX DAMAGED	لوحة القيادة
11.D Roof Ceiling	PORTION LOOSE.	بطانه السقف
11.E Sun Visor	LOOSE.	حاجب الشمس
11.F Door Panel	WORN OUT PORTION LOOSE	لوحة بطانة الباب
11.G Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.H Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT .	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها

condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae