

Queue Number

2678493

Transaction Date

25 Aug 2026, 14:36:25

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

21186819 (CC10008) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	1N4AA6AP9G*****
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Maxima
Model Year	2016
Color	White
Mileage	450886 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	MINOR DENTS SCRATCHES ON BODY,PORTION GETTING FADED	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER BODY THICK RUSTPROOFED	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN PORTION DAMAGED,LOOSE	دعامية
01.E Bonnet	STAY SHOCK NOT WORKING	غطاء المحرك

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT RIGHT SIDE GETTING RUSTY ,MUDDY	الشاسيه
--------------	---------------------------------------	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Mount	UPPER MOUNTING CUT	كرسي
03.B Engine Visual Condition	OIL LEAK	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
---------------------	-----------------	--------------

05 Transmission Condition

الجير

05.A Gear Box Visual Condition	MINOR OIL LEAK	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق

Condition	Remarks	الحالة
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	LEFT SIDE 2024 WORN OUT,RIGHT 2023	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024,RIGHT WORN OUT	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENTS SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED,LEFT SIDE BRACKET DAMAGED	الاضاءة الرئيسية
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Arms	BUSHES CRACK	ازرع
09 Steering Condition		المقود
09.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
09.B Axle	BOOT CUT	اكسلات
10 Interior Condition		الحالة الداخليه
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY SIGN OF WATER FLOODED	اخرى
10.B AC Condition	OK	المكيف
10.C Door Panel	LEATHER PORTION LOOSE	لوحة بطانة الباب
10.D Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.E Gear Shifting Lever	KNOB,DUST COVER WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae