



TEST CERTIFICATE

Site Number **840-Emirates Auctions** Transaction Date **24 Jan 2023, 16:23:08**
 Transaction Number **37026544 (CC10009)** Queue Number **663181**



Chassis Number **JTDBR23E260231914**
 Engine Number
 Vehicle Class **Car**
 Manufacturer **Toyota**
 Model **Corolla**
 Model Year **2006**
 Color **Silver**
 Mileage **001 Km**
 Fuel Type **Petrol**
 No. Of Cylinders **4**
 Specification **GCC Specification**

DEFECT	REMARKS	
01 Transmission Condition		الجير
01.A Visual Gear Box Condition	NOT CHECKED	حالة الجير النظري
01.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
02 Suspension System		ممتص الصدمات
02.A Arms	LOWER ARM BUSHES CUT	ازرع
02.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
02.C Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
03 Body		جسم المركبة
03.A Floor	FLOOR JOINT AREA REPAIRED , MUDDY	الارضية
03.B Rusty	UNDER FLOOR PARTS CHASSIS RUSTY	صدأ
03.C Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENT,SCRATCHES PORTION FADED ,	الصبغ
03.D Bumper	MISALIGN PORTION DAMAGED	دعامية
03.E Pillars	REAR / C PILLAR DOOR POST ROCKER QUARTER PANEL REPAIRED	القوائم
03.F Sign of back accident		وجود مؤشر لحادث في الخلف
03.G Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة

DEFECT	REMARKS	
04 Tires and Rims Condition		الاطارات
04.A Front Tyre	BOTH SIDE 2016 CRACKED EXPIRED	الاطار الامامي
04.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2016 CRACKED EXPIRED	الاطار الخلفي
05 Interior Condition		الحاله الداخليه
05.A AC Condition	NOT CHECKED	المكيف
05.B Odometer reading	NOT CHECKED	قراءة عداد المسافات
05.C Steering Wheel and control buttons	WRON OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
06 Chassis Condition		الشاصي
06.A Chassis	FRONT BOTH SIDE END REAR LEFT SIDE CHASSIS & EXTENSION REPAIRED	الشاسيه
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED,ALL LIGHT NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
08 Engine Condition		المحرك
08.A Visual Engine Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,KEY MISSING	حالة المحرك النظري

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.