



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	11 Mar 2025, 14:11:57
Transaction Number	66004781 (CC10018) (CC10018)	Queue Number	1382618



Chassis Number	KL1MJ61458C385222
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Chevrolet
Model	Spark
Model Year	2008
Color	Silver
Mileage	N/A NA
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	3
Specification	Imported

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED, MINOR DENTS, SCRATCHES, PORTION FADED, PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Doors	FRONT LEFT & REAR BOTH SIDE NOT OPENING	أبواب
01.C Floor	UNDER BODY PARTS, SUSPENSION, FLOOR, CHASSIS NOT CHECK	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN , PORTION DAMAGED	دعامية
01.E Roof	RUSTY/ HOLE	السقف
01.F Other	VISUAL TEST ONLY, SIGN OF WATER FLOOD	اخرى
01.G Door Handle & Lock	ALL OUTER HANDLE DAMAGED	مقابض الأبواب والأقفال
02 Chassis Condition		الشاسي
02.A Chassis	NOT CHECK	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN PUNCHING AREA BEND RUSTY / VIN CHECKED ONLY FROM WINDSHIELD	رقم القاعدة
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	NOT START , ALL SYSTEM NOT CHECK	الحالة النظرية للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد

DEFECT	REMARKS	
04.A Seat Condition	EXTRA COVER DAMAGED	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECK	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	CRACKED, DAMAGED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	CRACKED, DAMAGED	الاطار الخلفي
07 Wipers and Arms		المساحات
07.A Wiper Arm & Blade	MISSING BLADE, REAR MISSING	ازرع المساحات والشفرات
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS FADED , ALL LIGHTS NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Disc&Drum	RUSTY	دسك و طنابير الفرامل
10 Interior Condition		الحالة الداخليه
10.A Other	INTERIOR CONDITION DIRTY	اخرى
10.B AC Condition	NOT CHECK	المكيف
10.C Power Window Switch And Glass	REAR LEFT SIDE GLASS DAMAGED	مفتاح النافذه و الزجاج
10.D Audio	MISSING	صوتيات
10.E Odometer reading	NOT CHECK	قراءة عداد المسافات
10.F Door Panel	WORN OUT	لوحة بطانة الباب
10.G Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.H Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.
- For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.
- للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae