



Test Certificate

Site Number	: 756-TASJEEL SHARJAH	Plate Code	: K
Transaction Number	: 18083933	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 17 SEP 2019 08:38:49	Plate Number	: 75683
Queue Number	: 100594	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: 4P3XTGA2WDE803142	Manufacturer/Model	: MITSUBISHI/ASX
Engine Number	:	Model Year	: 2013
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: BLACK
Service / Indicator	: DSC AUCTION	Mileage	: 38461

Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
17 Shock Absorbers Test		فحص مخمد الصدمات
17.01 - Shock Absorber Test	Passed	فحص مخمد الصدمات
VISUAL TEST:		
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.01 - Front Left And Right Hands Tires		الاطارات الامامية
		ALL TIRES DOT : 5212 - EXPAIRED, CRACKED
05 Body		الهيكل
05.02 - Paint		الصنع
		BODY COLOUR FADED AREAS
05.04 - Fenders		المدكار
		FRT RHS FENDER FRAME REPD
05.05 - Bumpers		الدعامية
		FRT MISALIGNED, FADED
05.12 - Side Safety Frame		الواقيات الجانبية
		BULK HEAD, RAD/ SUPPORT REPD, DENT
09 Auction		الفحص الكامل
09.06 - Chassis Ok	OK	الشاصي جيد
09.09 - Engine And Gear Box Performance Ok	OK	فحص حالة الماكينة والجير
09.14 - Sign Of Front Accident		أثر حادث في مقدمة المركبة
		FRT BUMPER SUPPORT SLIGHT BEND
09.25 - Body Repainted		أثر صنع في المركبة
		BONNET, FRT RHS FENDER REPAINTED

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.

شهادة الفحص تظهر نتيجة الفحص وقت الفحص فقط