



TEST CERTIFICATE

Site Number 840-Emirates Auctions Transaction Date 08 Apr 2025, 16:58:13
Transaction Number 82261207 (CC10018) (CC10018) Queue Number 1432946



Chassis Number RKLBV42E8D4615102
Engine Number
Vehicle Class Car
Manufacturer Toyota
Model Corolla
Model Year 2013
Color White
Mileage N/A NA
Fuel Type Petrol
No. Of Cylinders 4
Specification GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED, MINOR DENTS & SCRATCHES, PORTION RUSTY, PORTION FADED	الصبغ
01.C Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR PORTION DENTS, MUDDY	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN ,PORTION DAMAGED	دعامية
01.F Bonnet	REFITTED, LOGO MISSING	غطاء المحرك
01.G Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME ,FENDER FRAME , BULKHEAD , RADIATOR SUPPORT REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
02 Chassis Condition		الشاسي
02.A Chassis	FRONT LEFT SIDE CHASSIS REPAIRED, RIGHT SIDE MINOR OPEN DETACHED	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START, ALL SYSTEM NOT CHECKED, OIL WET, OIL PAN DENT	الحالة النظرية للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	COVER PORTION DAMAGED	حالة المقاعد

DEFECT	REMARKS	
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECK, OIL WET, OIL PAN DENT	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	CRACKED, DAMAGED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	CRACKED, DAMAGED	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	LEFT SIDE PORTION CRACK	الانارة
07.C Fog light	LENS FADED, LEFT SIDE COVER MISSING	كشاف الضباب
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	RUSTY	دسك و طنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
09.B Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
10 Steering Condition		المقود
10.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
11 Interior Condition		الحالة الداخلية
11.A Mirror	LEFT SIDE LOOSE, COVER PORTION DAMAGED	المرايا
11.B AC Condition	NOT CHECK, GRILL DAMAGED	المكيف
11.C Audio	SCREEN DAMAGED	صوتيات
11.D Dash Board	DAMAGED	لوحة القيادة
11.E Roof Ceiling	INNER GRAB HANDLE MISSING	بطانة السقف
11.F Sun Visor	RIGHT SIDE MISSING	حاجب الشمس
11.G Odometer reading	NOT CHECK	قراءة عداد المسافات
11.H Door Panel	WORN OUT	لوحة بطانة الباب
11.I Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.J Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.
- For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

- للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae